

Universidade Federal de Uberlândia Engenharia de Controle e Automação Controle Automático de Processos



Professor: Aniel Morais, aniel@ufu.br, sala 3N222


Simulação 10 de CAP 2021/1

Controle Feedforward e Cross-limiting

Objetivos: Utilizando Matlab e Simulink, projetar os controladores Feedforward e Cross-limiting.

1) Simule o sistema de controle da figura 1.

Figura 1 – Controle Cross-limiting.



% Planta de Temperatura (Malha externa)

teta temp= 10; % Tempo morto de Temperatura

tau temp = 18; % Constante de tempo de Temperatura

k temp = 6; % Ganho estático da planta de Temperatura

 $G_{temp} = k_{temp} \exp(-s teta_{temp})/(tau_{temp} + s + 1); \% FT de temperatura$

% Planta de Fuel (Malha interna)

teta fuel= 1; % Tempo morto de Fuel

tau fuel = 3; % Constante de tempo de Fuel

k fuel = 2.5; % Ganho estático da planta de Fuel

G fuel = k fuel*exp(-s*teta fuel)/(tau fuel*s+1); % FT de Fuel

% Planta de Ar Damper

teta ar= 0.2; % Tempo morto de Ar

tau ar = 0.4; % Constante de tempo de Ar

k = 2; % Ganho estático da planta de Ar

G ar = k ar*exp(-s*teta ar)/(tau ar*s+1); % FT de Ar



Universidade Federal de Uberlândia Engenharia de Controle e Automação Controle Automático de Processos



Professor: Aniel Morais, aniel@ufu.br, sala 3N222


% Planta de O2

teta_O2= 1.2; % Tempo morto de O2 tau_O2 = 3.5; % Constante de tempo de O2 k O2 = 5; % Ganho estático da planta de O2

G O2 = k O2*exp(-s*teta O2)/(tau O2*s+1); % FT de O2

2) Simule o sistema de controle da figura 2.

Figura 2 – Controle Feedforward, com Compensação Dinâmica.



% Planta A (Perturbação)

teta A= 3; % Tempo morto

tau_A = 1; % Constante de tempo k A = 0.2; % Ganho estático da planta

 $A = k_A * \exp(-s * teta_A) / (tau_A * s + 1); \% FT$

% Planta B

teta B= 2; % Tempo morto

tau_B = 4; % Constante de tempo

 $k_B = 2;$ % Ganho estático da planta

B = k B*exp(-s*teta B)/(tau B*s+1); % FT