

TWC ESTACION K-50	
REFACCION	NUMERO DE PARTE
Puntas media luna TWC 1 celda,K-50 y K-100	401219
Atornillador de estacion de retrabajo	401277
Cable del sensor RFID	403984
Sensor RFID	403986
Atornillador K-20 8432 0843 25	406831
Atornillador K-50-100 8432 0843 50	406828
Atornillado K-120 8432 0843 60	406830
Sensor RFID palet	406694
Barril o cople de finder TWC 2-3	406717
Adaptador de vacio completo K-20 TWC L1	406718
Generador vacío TWC 1-2-3	406719
Puntas roscables TWC 2-3 CELDAS K-50,K-100 y K-120	406736
Dispensador manual (HSIII-26) (HSV-26)	401088
Resorte para finder barril TWC 1-2-3	401362