$$G(s) = \frac{50}{s(s+5)(0.1s+1)}$$
 r(t) =  $t^2 + 2t + 2$ .

由劳斯判据,系统稳定

在厅(t) = 
$$2$$
t作用下:  $e_{SSV} = \frac{Rov}{kV} = \frac{2}{10} = 0.2$ .

在了比)=
$$t^2$$
作用下:  $e_{ssa} = \frac{R \circ a}{k_0} = ...$ 

故在r出)作用下,彩流的移态误差为QQ po.

解 由劳斯判据,积的程度。
$$Cssp = \lim_{s \to 0} \frac{Rop}{HGH} = \lim_{s \to 0} \frac{2}{1 + \frac{Io(2s+1)}{s^2(s^2 + 6s + Iov)}} = 0$$

$$e_{SSV} = l_{im} \frac{R_{oV}}{s \rightarrow 0} = l_{im} \frac{2}{l_{o}(2s+1)} = 0$$
 放在几台  
 $s \rightarrow 0 \quad s \rightarrow 0 \quad s \rightarrow 0$  不及忘误

$$e_{ssa} = lim Roa s70 s2GH = lim  $\frac{2}{10(2s+1)} = 20$  差为 20.$$

## <del>故在114)作用下,初始的稳态误差为20</del>:

2. 首先由劳斯判据,发视和抗稳定。

$$R(s) = N_1(s) = N_2(s) = \frac{1}{s}$$

对尺(s)而言,误差传递函数为 1+GF

对·N·而言,误差传递函数为 \_-F· I+ GF

SHJ N2而言,误差传递的数为 二 HGF

在 
$$n_1(t)$$
作用下:  $e_{ss}n_1 = lim$   $\frac{1}{Js}$   $\frac{1}{Js^2}$   $\frac{1}{Js^2}$ 

心和流的稳态误差为0.