1 Metoda "Brutal Force"

1.1 Algorytm wyjściowy

Metoda ta opiera się zarówno na intuicji jak i na rozwiązaniu zaproponowanym przez Dantziga dla problemu plecakowego [?]. Jest to metoda która w prosty sposób - nie używając złożonych modeli matematycznych, pozwala osiągnąć optymalny rozkrój materiału.

Pierwszym krokiem jest posortowanie malejąco po długości elementów wyściowych. $l_1 \geq l_2 \geq ... \geq l_m$

Drugim krokiem jest pobranie pierwszego elementu z kolejki i sprawdzenie, jak wiele razy dana długość zawiera się w długości elementu bazowego. Obliczone zostaje ile materiału pozostało w elemencie bazowym. Pobierany jest następny odcinek z kolejki. Zostaje sprawdzone ile razy zawiera się w pozostałej długości.

$$a_1 = [L/l_1], a_2 = [(L - l_1 * a_1)/l_2], a_3 = [(L - (l_1 * a_1 + l_2 * a_2))/l_3], \dots (1)$$

Kroki te powtarzane są dopóki kolejka się nie skończy.

Każdy element wyjściowy posiada określoną liczebność jaką powinien osiągnąć na końcu procesu. Jeśli licznik jest równy zeru wówczas długość jest pomijana. Koniecznie jest sprawdzenie czy otrzymany wynik jest mniejszy lub równy od wymaganej ilości:

- Jeśli stwierdzenie jest prawdziwe długość z której elementy są wycinane zostanie zmniejszona o liczbę wystąpień wykrojów w aktywności (zestawie elementów wykroju) pomnożoną przez długość elementu, a licznik wymaganych odcinków danej długości zostanie zmniejszony o odpowiednią liczbę wystąpień
- Jeśli stwierdzenie jest fałszywe długość z której elementy są wycinane zostanie zmniejszona o liczbę dostępnych wykrojów pomnożoną przez długość elementu, a licznik wymaganych odcinków danej długości zostanie ustawiony na zero.

Po zakończeniu przebiegu algorytmu dla danego układu wykrojów określa się ile razy dana aktywność może zostać użyta. Można to wyznaczyć poprzez obliczenie $g = min\{z_i/a_i\}, i \in 0,...,m$, gdzie z to pozostała ilość wykrojów elementu i, a to ilość wykrojów elementu i w danej aktywności. Następnie zmniejsza się o g licznik dostępnych odcinków danego elementu dla którego $a_i > 0$.

Cały proces powtarzany jest do momentu aż wszytskie wymagane elementy zostana wyciete.

1.2 Rozszerzenie o szerokość cięcia

W warunkach rzeczywistych elementy wycinane są za pomocą ostrza które ma niezerową szerokość. Wówczas metodę obliczania należy rozszerzyć jeśli ma odpowiadać warunkom rzeczywistym. Szerokość cięcia wlicza się w odpad. Jest kilka przypadków wliczania szerokości ostrza.

Jeżeli element jest równy długości bazowej wówczas nie wlicza się szerokości cięcia. Natomiast jeżeli materiał bazowy ma zostać pocięty na kilka elmentów wówczas do każdego dolicza się szerokość cięcia. Szczególnym przypadkiem jest, gdy ostatni element wraz z szerokością ostrza jest dłuższy niż długość odcinka, który został po wycięciu wcześniejszych elementów.

Gdyby szerokość cięcia nie zostałą uwzględniona w obliczeniach wówczas dla elementu wejściowego o długości 6000mm i wymaganych odcinkach 4500mm oraz 1500mm, obie długości zostały wycięte z jednego segmentu materiału bazowego. Skutkiem takiego postępowania byłby element krótszy o szerokość ostrza. Zazwyczaj dłuŋość ta może być akceptowana jako toleracncja dokładności maszyny. Jednak dla poprawności obliczeń wielkość ta powinna zostać uwzględniona.

1.3 Rozszerzenie o wiele długości bazowych

Dla zmniejszenia odpadu można użyć kilku długości bazowych. Rozszerzenie to wprowadza następująca zmianę algorytmu: obliczenia układu muszą zostać powtórzone dla każdego elementu wejściowego. Następnie wybierany jest ten rozkrój, który daje mniejszy odpad. Modyfikacja ta znacząco wpływa na wydajność metody. Jeżeli n oznacza złożoność obliczeniową podstawowego algorytmu, a m oznacza liczbę odcinków wejściowych, wówczas nowa złożonośc obliczeniowa wynosi m*n.

1.4 Rozszerzenie o cenę materiału wsadowego

Rozszerzenie to wprowadza zmianę koncepcyjną. Każdy element bazowy posiada cenę za metr bieżący materiału, umożliwia to obliczenie kosztu odpadu i wybranie tańszej opcji wykroju.

1.5 Przykład

- 1. Dane wejściowe
 - 6000mm 3\$/mb
 - 7000mm 2\$/mb
 - szerokość cięcia: 10mm
- 2. Dane wyjściowe
 - 1x3500mm

- 1x3000mm
- 3x2000mm
- 5x500mm

3. Przebieg algorytmu

• Pierwszy rozkrój

- -3500mm mieści się raz w 6000mm. Zostaje 2500-10=2490mm.
- 3000mm nie mieści się w 2490mm.
- $-2000 \mathrm{mm}$ mieści się raz w 2490 mm. Zostaje 490 10 = 480 mm.
- 500mm nie mieści się w 480mm.
- Rozkrój 6000mm: 3500mm, 2000mm. Odpad 6000 5500 = 500 * 0.003 = 1.5\$

_ -----

- $-3500 \mathrm{mm}$ mieści się dwa razy w 7000mm. Dostępny jest jeden odcinek 3500mm. Zostaje 3500 $-10=3490 \mathrm{mm}$.
- -3000mm mieści sie raz w 3490mm. Zosta je 490-10 = 480mm.
- 2000mm nie mieści się w 480mm.
- $-500 \,\mathrm{mm}$ nie mieści się w $480 \,\mathrm{mm}$.
- Rozkrój 7000mm: 3500mm, 3000mm. Odpad 7000 6500 = 500 * 0.002 = 1.0\$

- Wybrano rozkrój 3500mm, 2000mm na długości 7000mm ze względu na mniejszy koszt odpadu.
- -0x3500mm; 0x3000mm; 3x2000mm; 5x500mm

• Drugi rozkrój

- 2000mm mieści się trzy razy w 6000mm. Uwzględniając szerokość cięcia zostaną użyte tylko dwa elementy od długości 2000mm. Zostaje 2000 $-2*10=1980\mathrm{mm}$.
- 500mm mieści się trzy razy w 1980mm. Zostaje $480-3*10=450\mathrm{mm}$.
- Rozkrój 6000mm: 2x2000mm, 3x500mm. Odpad 6000-5500 = 500 * 0.003 = 1.5\$

_ ____

- 2000mm mieści się trzy razy w 7000mm. Zostaje 1000-3 * $10=970\mathrm{mm}.$
- 500mm mieści się raz w 970mm. Zostaje $470-10=460\mathrm{mm}.$
- Rozkój 7000mm: 3x2000mm, 500mm. Odpad 7000 6500 = 500 * 0.002 = 1.0\$

_ ____

- Wybrano rozkrój 3x2000mm, 500mm na długości 7000mm ze względu na mniejszy koszt odpadu
- -0x3500mm, 0x3000mm, 0x2000mm, 4x500mm

• Trzeci rozkrój

- 500mm mieści się dwanaście razy w 6000mm. Dostępne są cztery element 500mm. Zostaje 6000- 4 * 500- 4 * 10 = 3960mm.
- Rozkrój 6000mm: 4x500mm. Odpad 6000 4 * 500 = 4000 * 0.003 = 12\$
- _____
- -500mm mieści się czternaście razy w 7000mm. Dostępne są cztery elementy 500mm. zostaje 7000-4 * 500-4 * 10=4960mm
- Rozkrój 7000mm: 4x500mm. Odpad 7000 4*500 = 5000*0.002 = 10\$
- _ ____
- Wybrano rozkrój $4{\rm x}500$ na długości 7000mm ze względu na mniejszy koszt odpadu
- -0x3500mm, 0x3000mm, 0x2000mm, 0x500mm

• Podsumowanie

- Rozkroje: 3500mm, 2000mm na długości 7000mm; 3x2000mm, 500mm na długości 7000mm; 4x500 na długości 7000mm.
- Suma odpadów: 6000 * 0.002 = 12\$

1.6 Podsumowanie

Przedstawiony algorytm jest intuicyjny oraz zwraca poprawne wyniki. Główną wadą jest brak świadomości o następnym kroku oraz kolejnych wykrojach. Dla przykładu: Zosatło 1000mm materiału, do dyspozycji (z długości mniejszych niż 1000mm) jest odcinek 900mm oraz dwa elementy 480mm. Algorytm przydzieli odcinek 900mm, jednak lepszym wyborem byłoby użycie dwóch odcinków 480mm.