



# SENSORES MECANICOS

JOSE HOLGUIN Y JORGE PARRA



## INTRODUCCIÓN

Los sensores mecánicos son dispositivos que detectan y miden cambios en la posición, movimiento, presión, velocidad, aceleración u otras magnitudes físicas, convirtiéndolos en señales eléctricas



## CLASIFICACIONES

1

Aumentar el conocimiento de la marca

2

Incrementar las ventas y la cuota de mercado

3

Mejorar la experiencia del cliente

4

Expandir nuestra presencia en nuevos mercados 5

Establecer una ventaja competitiva sostenible





# METODOS

- -Posicion
- -Movimiento
  - -Presion
- -Velocidad

### METODOS

posición: miden la posición mediante cambios en la resistencia eléctrica o capacitancia.

movimiento: detectan cambios en la aceleración o velocidad mediante elementos sensibles como masas inerciales o elementos piezoeléctricos.

presión: miden la presión mediante cambios en la resistencia eléctrica o capacitancia.

velocidad: miden la velocidad mediante cambios en la frecuencia de un señal de salida



## QUE SEÑAL ENTREGAN

#### Analogicas

PROPORCIONA
UNA SALIDA
CONTINUA DE
MAGNITUDES
COMO PRESION,
FUERZA O
DESPLAZAMIENTO



### Digitales

**PRODUCEN** SALIDAS DISCRETAS, NORMALMENTE REPRESENTANDO UN ESTADO (ENCENDIDO/ APAGADO) O UN VALOR **CUANTIFICADO** 



### VENTAJAS

1 SIMPLICIDAD

Los sensores mecánicos suelen tener un diseño simple y son fáciles de instalar y operar.

2 COSTO

Generalmente son más económicos en comparación con otros tipos de sensores más avanzados, lo que los hace accesibles para diversas aplicaciones.

**ROBUSTEZ** 

Suelen ser resistentes y pueden operar en entornos difíciles, lo que los hace adecuados para aplicaciones industriales.



3

### DESVENTAJAS

#### 1 DESGASTE

Pueden sufrir desgaste mecánico con el tiempo, lo que puede afectar su precisión y requerir mantenimiento o reemplazo.

#### SENSIBILIDAD A VIBRACIONES

Su funcionamiento puede verse afectado por vibraciones o golpes, lo que puede generar lecturas inexactas.

#### 3 LIMITACIONES EN LA PRECISIÓN

En comparación con sensores electrónicos más avanzados, su precisión puede ser limitada, especialmente en aplicaciones que requieren alta exactitud.

