## Universidad de Costa Rica

Facultad de Ingeniería

Escuela de Ingeniería Eléctrica

Tarea # 3

Jose Pablo Laurent Chaves Carné: B63761

4 de octubre de 2024

#### Resumen

La presente tarea pretende realizar el diseño digital de un cajero automático. El cajero es capaz de realizar operaciones de deposito y retiro, en este último caso entrega dinero en caso de tener fondos suficientes en la tarjeta. De manera adicional, se realiza un total de 5 pruebas, denominadas como: deposito, retiro, fondos insuficientes, tres veces pines erróneos y desactivación alarma BLOQUEO y funcionamiento normal. Para que el diseño conductual y estructural funcionaran de manera adecuada se tuvo que activar durante un periodo y medio la señal MONTO\_STB y de esta manera poder leer el MONTO solicitado por el cliente. Por último se concluye que el diseño estructural y el conductual se comportan de igual forma ante las pruebas mencionadas.

## 1. Descripción Arquitectónica

La descripción arquitectónica vista en la imagen de la Figura 1 muestra el funcionamiento del cajero automático con mayor detalle, dicha descripción está compuesta de un total de 7 estados.




Figura 1: Diagrama de bloques del controlador.

- 1. IDLE : Estado inicial del cajero automático, se establecen las siguientes señales de salida: BALANCE\_ACTUALIZADO, ENTREGAR\_DINERO, PIN\_INCORRECTO, ADVERTENCIA, BLOQUEO y FONDOS\_INSUFICIENTES en 0, además establece las siguientes variables internas: intentos, BALANCE, pin\_tecleado, digitos\_ingresados en en 0. Posteriormente se pasa al estado ESPERA\_TARJETA.
- 2. ESPERA\_TARJETA: Este estado, verifica si existe una tarjeta, en caso de econtrar un se mueve al estado LEER\_PIN.
- 3. LEER\_PIN: Este estado se encarga de ir leyendo cada uno de los dígitos y almcenandolos en la variable pin\_tecleado hasta tener un total de 4 dígitos, en caso de tener 4 dígitos que forman un pin de mueve al estado VERIFICAR\_PIN, caso contrario se mantiene en el estado LEER\_PIN.
- 4. VERIFICAR\_PIN: En caso de que PIN sea igual a pin\_tecleado, se pasa al estado SE-LECCIONAR\_TRANSACCION, caso contrario de pasa al estado WRONG\_PIN.

- 5. WRONG\_PIN: En este estado se incrementa en una la variable interna intentos, posteriormente se evalúa su valor en caso de ser 1 se activa la señal PIN\_INCORRECTO, en caso de ser 2 se activa ADVERTENCIA y en caso de ser mayor a 2 se activa BLOQUEO.
- 6. SELECCIONAR\_TRANSACCION: En este estado se pasa al estado PROCESAR\_OPERACION.
- 7. PROCESAR\_OPERACION: En este estado se evalúa que este activa la señal MONTO\_STB, luego se evalúa se TIPO\_TRANS es igual a 0 para realizar un deposito donde se actualiza el valor de BALANCE y se activa la señal BALANCE\_ACTUALIZADO, caso contrario se realiza un retiro donde TIPO\_TRANS es igual a 1, en este escenario se evalúa si MONTO es menor igual a BALANCE\_INICIAL, si es sí se realiza un retiro y se activan las señales BALANCE\_ACTUALIZADO y ENTREGAR\_DINERO, caso contrario se activa la señal FONDOS\_INSUFICIENTES.

#### 2. Plan de Pruebas

Para evaluar el correcto funcionamiento del cajero automático se realiza un total de 5 pruebas, cabe destacar que el diseño conductual y estructural pasaron todas las pruebas.

#### 2.1. Prueba #1, deposito

En esta prueba se pretende realizar un deposito para ello se ingresa un BALANCE\_INICIAL de 10000, se ingresa el PIN 3761, se ingresan los dígitos 3,7,6,1, se realiza un deposito MONTO = 2000, por lo que BALANCE = 12000 y se espera activar la señal BALANCE\_ACTUALIZADO.

#### 2.2. Prueba #2, retiro

En esta prueba se ingresa un BALANCE\_INICIAL de 10000, se ingresa el PIN 3761, se ingresan los dígitos 3,7,6,1, se realiza un retiro MONTO = 2000, por lo que BALANCE = 8000 y se espera activar las señales BALANCE\_ACTUALIZADO y ENTREGAR\_DINERO.

#### 2.3. Prueba #3, fondos insuficientes

En esta prueba se ingresa un BALANCE\_INICIAL de 0, se ingresa el PIN 3761, se ingresan los dígitos 3,7,6,1, se realiza un retiro MONTO = 2000, por lo que se debe activar la señal FONDOS\_INSUFICIENTES.

## 2.4. Prueba #4, tres veces pines erróneos

En esta prueba se tiene el PIN 3761 se ingresan los dígitos 1111 y se espera activar la alarma PIN\_INCORRECTO, posteriormente se ingresan los dígitos 2222 y se espera activar la alarma ADVERTENCIA, finalmente se ingresan los dígitos 3333 y se espera activar la alarma BLOQUEO.

## 2.5. Prueba #5, desactivación alarma BLOQUEO y funcionamiento normal

En esta prueba se desactiva la alarma de BLOQUEO y se realiza un intento fallido y otro acertado de un retiro de dinero para el PIN 3761, donde BALANCE\_INICIAL es 10000 y MONTO es 2000.

#### 3. Instrucciones de utilización de la simulación

Ejecute el siguiente Makefile en el sistema operativo Linux con el comando "make" en la terminal dentro de la carpeta "src" .

#### 3.1. Makefile

```
all: yosys cajeroAutomatico cajeroAutomaticoSintetizado

yosys: cajeroAutomatico.ys

yosys -s cajeroAutomatico.ys

cajeroAutomatico: testebench.v

iverilog testebench.v -o file1.out

vvp file1.out

gtkwave gtkw_cajero.gtkw &

cajeroAutomaticoSintetizado: testebenchSintetis.v

iverilog testebenchSintetis.v -o sintetizado.out

vvp sintetizado.out

gtkwave gtkw_cajero_sintetico.gtkw &

mostrar_ondas:

gtkwave gtkw_cajero.gtkw gtkw_cajero_Sintetizado.gtkw &

clean:

rm *.out
```

Figura 2: Makefile.

En la imagen de la Figura 2 se observa el Makefile a ejecutar, dentro de ella se observa la tarea "yosys" que sintetiza el código del archivo cajeroAutomatico.v en el archivo cajeroAutomatico\_synth.v, luego la tarea "cajeroAutomatico" ejecuta el testebench.v que no posee codigo sintetizado, de ello genera las formas de onda, finalmente la tarea "cajeroAutomaticoSintetizado" ejecuta el archivo testebenchSintesis.v el cual importa la librería cmos\_cells.v y el archivo cajeroAutomatico\_synth.v y crea las formas de onda del circuito sintetizado.

#### 4. Resultados

A continuación se muestran los resultados del código conductual y estructural.




Figura 3: Código conductual.



Figura 4: Código sintetizado.

A partir de las imágenes de las Figuras 3 y 4 se observa el comportamiento del código conductual y el código sintetizado de manera respectiva ante las pruebas mencionadas.

## 4.1. Prueba #1, deposito




Figura 5: Código conductual prueba #1.




Figura 6: Código sintetizado prueba #1.

De las imágenes de las Figuras 5 y 6, se observa que cuando se detecta una tarjeta, el usuario ingresa correcta el pin y realiza un deposito de 2000, donde el balance inicial es de 10000 se activa la señal de BALANCE\_ACTUALIZADO,

### 4.2. Prueba #2, retiro




Figura 7: Código conductual prueba #2.




Figura 8: Código sintetizado prueba #2.

De las imágenes de las Figuras 7 y 8, se observa que cuando se detecta una tarjeta, el usuario ingresa correcta el pin y realiza un retiro de 2000, donde el balance inicial es de 10000, se activan las señales BALANCE\_ACTUALIZADO y ENTREGA\_DINERO, ya que la cantidad retirada es menor al balance inicial,

#### 4.3. Prueba #3, fondos insuficientes




Figura 9: Código conductual prueba #3.




Figura 10: Código sintetizado prueba #3.

De las imágenes de las Figuras 9 y 10, se observa que cuando se detecta una tarjeta, el usuario ingresa correcta el pin y realiza un retiro de 2000, donde el balance inicial es de 0, se activa la señal FONDOS\_INSUFICIENTES, ya que la cantidad retirada es mayor al balance inicial.

## 4.4. Prueba #4, tres veces pines erróneos




Figura 11: Código conductual prueba #4.




Figura 12: Código sintetizado prueba #4.

De las imágenes de las Figuras 11 y 12, que cuando se ingresa el primer pin erróneo se activa únicamente la señal PIN INCORRECTO, luego cuando se obtienen dos pines incorrectos

se activa únicamente la señal ADVERTENCIA y finalmente cuando se obtienen tres intentos fallidos se activa únicamente la señal de BLOQUEO.

# 4.5. Prueba #5, desactivación alarma BLOQUEO y funcionamiento normal




Figura 13: Código conductual prueba #5.




Figura 14: Código sintetizado prueba #5.

De las imágenes de las Figuras 13 y 14, se observa que luego de que las señal BLOQUEO está activa se activa la señal de rst para reiniciar el cajero, posteriormente se ingresa un pin erróneo y se activa la señal PIN\_INCORRECTO, posteriormente se ingresa el pin correcto 3761, se realiza un retiro de dinero y se activan las señales BALANCE\_ACTUALIZADO y ENTREGA\_DINERO.

## 5. Cantidad NAND, NOR, NOT y FFs

```
create mapping for $ DFF N from mapping for $ DFF P .

final dff cell mappings:

DFF DFF N (.C(-C), .D( D), .Q( Q));

DFF DFF P (.C( C), .D( D), .Q( Q));

unmapped dff cell: $ DFF NN0

unmapped dff cell: $ DFF NN1

unmapped dff cell: $ DFF NP0

unmapped dff cell: $ DFF NP0

unmapped dff cell: $ DFF PN1

unmapped dff cell: $ DFFS NNN

unmapped dff cell: $ DFFSR NNN

unmapped dff cell: $ DFFSR NPP

unmapped dff cell: $ DFFSR NPN

unmapped dff cell: $ DFFSR PNN

unmapped dff cell: $ DFFSR PNN

unmapped dff cell: $ DFFSR PNN

unmapped dff cell: $ DFFSR PNP

unmapped dff cell: $ DFFSR PPP

Mapping DFF cells in module 'Cajero automatico':

mapped 33 $ DFF P cells to \DFF cells.
```

Figura 15: Cantidad de Flip Flops.

```
12.1.2. Re-integrating ABC results.

ABC RESULTS:

ABC RESULTS:

NOR cells:

218

ABC RESULTS:

NOT cells:

123

ABC RESULTS:

internal signals:

422

ABC RESULTS:

input signals:

154

ABC RESULTS:

output signals:

33

Removing temp directory.
```

Figura 16: Cantidad de compuertas.

De las imágenes de las figuras 15 y 16, se obtiene un total de 33 Flip Flops, 224 NAND, 218 NOR y 123 NOT.

## 6. Conclusiones y recomendaciones

Se concluye que es posible realizar una síntesis de un código conductual, a partir de los archivos cmos\_cell.lib y cmos\_cell.v y obtener un comportamiento igual al código conductual. Finalmente se recomienda para que el programa funcione adecuadamente se debe activar la señal de entrada MONTO\_STB durante 1 ciclo y medio de reloj para que el programa pueda capturar de manera adecuada el MONTO ingresado por el usuario.