
# Exercícios - Introdução ao CEP - Cartas de Controle

### Questão 1:

As cartas de controle para fração p não conforme, abaixo, referem-se ao monitoramento de complicações ocorridas durante cirurgias em dois hospitais, A e B, durante 4 anos. Observe as respostas e marque V ou F nas 4 questões seguintes, **justificando se marcar F**.



- ( ) A carta 3.1 mostra que o Hospital A apresenta um processo estável nos primeiros  $2_{1/2}$  anos, com uma média de 12% complicações cirúrgicas.
- ( ) O Hospital A registra uma queda acentuada na fração de complicações cirúrgicas após os primeiros  $2_{1/2}$  anos, provavelmente como resultado de melhorias nos procedimentos e medidas, uma vez que estabiliza-se em torno de 4%.
- ( ) A carta do Hospital B registra um comportamento na taxa de complicações ao longo dos últimos anos difícil de interpreter pois não corresponde a nenhum padrão típico.

## Questão 2:

Uma carta de controle para fração não-conforme de um dado processo, com n=400, possui os seguintes parâmetros: LSC=0,0809, LC= 0,0500 e LIC=0,0191.

A largura dos limites de controle em unidades de desvio padrão é:

$$LSC = \frac{-}{p} + L\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}} = 0,0809$$
 Memória de Cálculo:  $\frac{-}{p} = LC = 0,05$  (*Linha central*) 
$$0,0809 = 0,05 + L\sqrt{\frac{0,05(1-0,05)}{400}} \Rightarrow L = 2,84$$

#### Questão 3:

Amostras de 5 unidades são retiradas de um processo a cada hora. Os valores de Xbar e R são calculados para uma determinada característica de qualidade. Depois de 25 amostras serem coletadas, obtém-se que Xbar\_bar=20 e Rbar=4,56. Suponha que a saída do processo seja normalmente distribuída. Se as especificações do produto são 19(+/-)5, a que conclusões você chega a respeito da capacidade deste processo?

Memória de Cálculo: 
$$n \Rightarrow d_2 = 2,326; \ m = 25; \ \sigma = ?$$

$$LES = 19 + 5 = 24; \ e \ LEI = 19 - 5 = 14;$$

$$\widehat{\sigma} = \frac{\bar{R}}{d_2} = \frac{4,56}{2,326} \Rightarrow \sigma = 1,93;$$

$$CP = \frac{24-14}{6*1,93} \Rightarrow CP = 0,86 \ e \ o \ processo \ não \ é \ capaz \ de \ produzir \ em \ conformidade.$$

#### Questão 4:

Cartas de controle para amostras de tamanho n=5 devem ser mantidas para monitoramento da força de resistência, em libras, de um fio. Para começar as cartas, foram selecionadas 30 amostras e a média e a

amplitude de cada uma calculadas, resultando em:  $\sum_{i=1}^{i=30} \overline{x}_i = 607,8$  e  $\sum_{i=1}^{i=30} R_i = 144$  Calcule a linha central e os

limites de controle para as cartas  $\overline{X}$  e R são:

(X) UCLx=23.03 e LCLx=17,49 - UCLr=10.15 e LCLr=0

## Questão 5:

Considere a carta de controle de fração não-conforme abaixo, projetada com 20 amostras de tamanho n=100. Sabendo que o valor da fração não-conforme, correspondente a amostra 12 é de 0.15 e, que ele corresponde a uma causa atribuível, assuma a diretriz de projeto de cartas de controle devida, nestas situações, e determine os limites de controle revisados.

