

เทียบใบจริง G4 — ตู้ / ฝ้า

แนท A (G4) · 17 มิ.ย. 2026 · ออกใบจาก engine จริง เทียบใบจริง (ดลยา=ฝ้า Future Tech · ธนบัตร=ตู้รองเท้า)

● เจอจุดต้องแก้: ฝ้า Future Tech — ใบยังเป็นแบบเก่า (กองใต้ "รายละเอียดงาน") ยังไม่ได้ทำ 5 บล็อก · ต้นแบบ 5 บล็อกทำแค่ "ตู้ (cabinet)" ตก "ฝ้า (future_tech)" ไป · + ชื่อมี jargon (/บาน, max 3 บาน/ชุด) ไม่ควรอยู่ในใบลูกค้า

● ผ่าน: ตู้ / ตู้รองเท้า — ใบ 5 บล็อกถูกต้องครบ (หัว → รายการ → รายละเอียด · สีโคร/ชั้น/กระจก ระบุครบ)

① ฝ้า Future Tech — ปัจจุบัน (ใบเก่า · ยังไม่ทำ 5 บล็อก)

#	รายละเอียด	จำนวน	ยอดรวม
1	จุดที่ 1 ฝ้า Future Tech (/บาน, max 3 บาน/ชุด) (1.0 × 1.4 ม.) รายละเอียดงาน (กองรวมแบบเก่า) - ฝ้า Future Tech 2 บาน - สีพิเศษ (นอกเหนือสีมาตรฐาน) รวมเป็นเงิน30,000.00 VAT 7%2,100.00 รวมทั้งสิ้น32,100.00	1 ชุด	30,000
⚠ ปัญหา: ไม่มีหัวข้อ "รายการ/OPTION/หมายเหตุ/รายละเอียด" แยก · สีพิเศษไม่มีช่องรหัส · jargon ในชื่อ			

ฝ้า "ควรจะเป็น" (5 บล็อก เหมือนตู้):
ฝ้า Future Tech 2 บาน · ขนาด 1.0 × 1.4 ม.
- บานหน้า Future Tech 2 บาน
รายละเอียด
- สี: อบอุ่นพิเศษ · รหัส ____ (สีพิเศษต้องระบุรหัส · ไม่กรอก→⚠แดง)

② ตู้รองเท้า Futuretech — 5 บล็อกถูก ✓ (เทียบใบจริง "ธนบัตร")

#	รายละเอียด	จำนวน	ยอดรวม
1	ตู้อลูมิเนียม (ตู้รองเท้า) ขนาด 1.0 × 2.0 ม. ลึก 0.4 ม. - บานหน้า Future Tech 2 บาน - ชั้นวางอลูมิเนียม 8 ชั้น - ผังตู้ 3 ด้าน (ซ้าย / ขวา / หลัง) - ผัง: ซ้าย อลูมิเนียม · ขวา อลูมิเนียม · หลัง อลูมิเนียม รายละเอียด - สีโคร: ขาว - ชั้นอลูมิเนียม: ขาว รวมเป็นเงิน47,000.00 VAT 7%3,290.00 รวมทั้งสิ้น50,290.00	1 ชุด	47,000

เทียบใบจริง (เท่าที่อ่านได้ · PDF ฟอนต์ไทยถึงข้อความไม่ติด):

ใบจริง ดลยา มีรายการ "Future Tech" จริง (จำนวน 1 · ยอดรวม 118,000 → VAT → 126,260) · โคร่งใบจริง = หัวรายการ + bullet "-" + จำนวน + ราคา → **ตรงแนวระบบ** · สเปนไทย์ตัวต่อตัว (สี/ความหนา) เครื่องอ่านภาพไม่ได้ — ฟินท์เทียบตาเพิ่มได้

สรุป: ตั๋ว/ตู้รองเท้า  5 บล็อก · ผาตุ  ต้องทำ 5 บล็อก + ตัด jargon + เพิ่มรหัสสีพิเศษ → ส่งคิวกลาง