

Santiago de Cali, 15/08/2026

Aviso inicial de ocurrencia de siniestro – Póliza HOG-2026-0048127

Señores

Seguros Horizonte Andino S.A.

Correo: siniestros.hogar@horizonteandino.example

Dirección: Avenida Colombia # 00-00, Cali

Asunto: Aviso inicial de ocurrencia de siniestro por evento sísmico – inmueble ubicado en Carrera 34 # 4A-58, Apto. 602, Santiago de Cali

Número de póliza: HOG-2026-0048127

Fecha del evento reportado: 10 de agosto de 2026

Hora aproximada reportada: 07:34

Inmueble asegurado: Carrera 34 # 4A-58, Apto. 602, Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia

Señores Seguros Horizonte Andino S.A.: Por medio de la presente, yo, Andrés Felipe Martínez Gómez, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.144.882.731, en calidad de tomador y asegurado de la póliza de hogar No. HOG-2026-0048127, me permito informar la ocurrencia de un evento que habría afectado el inmueble asegurado y solicitar la apertura de la referencia correspondiente.

1. Hechos y afectaciones

1. El asegurado reporta que, después del terremoto ocurrido el 10 de agosto de 2026, aproximadamente a las 07:34, encontró afectaciones en el apartamento ubicado en la dirección indicada.
2. El inmueble corresponde a un apartamento en propiedad horizontal destinado a vivienda familiar permanente.
3. Las afectaciones inicialmente reportadas comprenden una grieta visible en un muro de la sala, la fractura del vidrio de una ventana y el desprendimiento parcial del cielo raso.
4. El asegurado remite registro fotográfico de las afectaciones observadas y reportadas, para facilitar la identificación inicial del evento y la coordinación de la atención correspondiente.

Afectaciones reportadas o visibles en el expediente:

- Grieta visible reportada en un muro de la sala. La evidencia fotográfica permite observar una fisura o grieta aparente, sin que ello constituya un diagnóstico sobre su naturaleza o alcance.
- Vidrio de ventana fracturado, según lo reportado por el asegurado y el registro fotográfico aportado.

- Desprendimiento parcial del cielo raso, según lo reportado por el asegurado y el registro fotográfico aportado.
- En algunas imágenes se observan material desprendido, escombros interiores y una afectación visible en elementos del inmueble y de la fachada. Estas observaciones no constituyen certificación de daño estructural, estabilidad, habitabilidad ni determinación de causa técnica.

2. Solicitudes

1. Acusar recibo del presente aviso inicial de ocurrencia.
2. Asignar y comunicar el número de siniestro o referencia de atención correspondiente.
3. Informar los canales, documentos e instrucciones necesarios para el seguimiento del caso y, si procede, para la inspección del inmueble.
4. Indicar si se requiere coordinación con la administración de la copropiedad u otra actuación preventiva, sin que la recepción de este aviso implique una solicitud de reconocimiento de cobertura o de cuantía en esta etapa.
5. Dejar constancia de que la acreditación detallada de la ocurrencia, los daños y, cuando corresponda, la cuantía será complementada posteriormente con los soportes pertinentes.

3. Anexos

- DOC-INS-01: Póliza individual de seguro de hogar – Hogar Integral, póliza HOG-2026-0048127
- E-01: Registro fotográfico suministrado por el asegurado en el que se aprecia una línea de fisura o grieta aparente en un muro.
- E-02: Registro fotográfico suministrado por el asegurado en el que se aprecia una ventana con el vidrio fracturado y material desprendido en el área inferior.
- E-03: Registro fotográfico suministrado por el asegurado en el que se aprecia una afectación visible en el cielo raso, con material desprendido.
- E-04: Registro fotográfico suministrado por el asegurado en el que se observan material constructivo expuesto, deterioro visible y escombros en un área interior del inmueble.
- E-05: Registro fotográfico suministrado por el asegurado en el que se observan escombros y elementos desprendidos en el interior del inmueble.
- E-06: Registro fotográfico suministrado por el asegurado en el que se aprecia una afectación visible en el frente o fachada del edificio, sin que la imagen permita establecer su alcance estructural ni su causa técnica.

4. Notificaciones y datos de contacto

Tomador y asegurado: Andrés Felipe Martínez Gómez

Correo: andres.martinez.mock@example.com

Teléfono: 3001112233

Dirección: Carrera 34 # 4A-58, Apto. 602, Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia

Aseguradora y destinataria del aviso: Seguros Horizonte Andino S.A.

Correo: siniestros.hogar@horizonteandino.example

Teléfono: 01 8000 000 426; (602) 555 0142

Dirección: Avenida Colombia # 00-00, Cali

Agradezco confirmar la recepción de esta comunicación y remitir el número de siniestro o referencia asignada, junto con las instrucciones para continuar el trámite. La presente comunicación corresponde exclusivamente a un aviso inicial y no contiene cuantificación de la pérdida ni constituye afirmación sobre la procedencia de cobertura.

Atentamente,

Andrés Felipe Martínez Gómez

C.C. C.C. 1.144.882.731

Anexo fotográfico


E-01 - Grieta visible reportada en muro de sala

Registro fotográfico suministrado por el asegurado en el que se aprecia una línea de fisura o grieta aparente en un muro.




E-02 - Ventana con vidrio fracturado

Registro fotográfico suministrado por el asegurado en el que se aprecia una ventana con el vidrio fracturado y material desprendido en el área inferior.



E-03 - Desprendimiento parcial de cielo raso

Registro fotográfico suministrado por el asegurado en el que se aprecia una afectación visible en el cielo raso, con material desprendido.



E-04 - Detalle de fisura o afectación interior reportada

Registro fotográfico suministrado por el asegurado en el que se observan material constructivo expuesto, deterioro visible y escombros en un área interior del inmueble.



E-05 - Escombros interiores posteriores al evento

Registro fotográfico suministrado por el asegurado en el que se observan escombros y elementos desprendidos en el interior del inmueble.



E-06 - Vista exterior de afectación reportada

Registro fotográfico suministrado por el asegurado en el que se aprecia una afectación visible en el frente o fachada del edificio, sin que la imagen permita establecer su alcance estructural ni su causa técnica.

