

Santiago de Cali, 15/08/2026

Aviso inicial de ocurrencia de siniestro – Póliza HOG-2026-0048127

Señores

Seguros Horizonte Andino S.A.

Correo: siniestros.hogar@horizonteandino.example

Dirección: Avenida Colombia # 00-00, Cali

Asunto: Aviso inicial de ocurrencia de siniestro por evento sísmico en inmueble asegurado

Número de póliza: HOG-2026-0048127

Inmueble asegurado: Carrera 34 # 4A-58, Apto. 602, Santiago de Cali, Valle del Cauca

Fecha informada del evento: 10 de agosto de 2026

Hora aproximada informada: 07:34

Señores Seguros Horizonte Andino S.A.: Por medio de la presente, Andrés Felipe Martínez Gómez, identificado con cédula de ciudadanía número 1.144.882.731, en calidad de tomador y asegurado, comunica inicialmente la ocurrencia de un evento que podría constituir un siniestro relacionado con el inmueble amparado por la póliza de hogar número HOG-2026-0048127.

1. Hechos y afectaciones

1. El inmueble asegurado corresponde al apartamento 602 ubicado en la Carrera 34 # 4A-58, Santiago de Cali, Valle del Cauca.
2. El asegurado informa que, después del terremoto ocurrido el 10 de agosto de 2026, aproximadamente a las 07:34, encontró afectaciones en el inmueble.
3. Las afectaciones inicialmente reportadas comprenden una grieta visible en un muro de la sala, la fractura del vidrio de una ventana y el desprendimiento parcial de una parte del cielo raso.
4. Las fotografías remitidas muestran, de manera aparente, líneas de fisura o grieta, un vidrio fracturado, desprendimientos y material esparcido en áreas interiores, así como una afectación visible en el exterior del edificio. Estas imágenes se presentan únicamente como registro visual y no constituyen un dictamen sobre la causa, estabilidad estructural, seguridad o habitabilidad del inmueble.
5. La póliza aportada registra como amparo contratado el de terremoto, temblor y erupción volcánica, sin que este aviso pretenda establecer la procedencia de cobertura, la relación causal definitiva ni la cuantía de una eventual pérdida.
6. La póliza registra vigencia del 20 de enero de 2026 al 20 de enero de 2027, según el documento aportado.

Afectaciones reportadas o visibles en el expediente:

- Grieta visible reportada en un muro de la sala; su alcance y naturaleza técnica se encuentran pendientes de evaluación.
- Vidrio de ventana fracturado, según el reporte del asegurado y el registro fotográfico remitido.
- Desprendimiento parcial de cielo raso, según el reporte del asegurado y el registro fotográfico remitido.
- En algunas imágenes se observan aparentes desprendimientos, escombros y afectaciones adicionales en áreas interiores y exteriores. La determinación de su alcance, origen y relación con el evento corresponde a la inspección y análisis que adelante la aseguradora o el profesional competente.
- Este aviso inicial no incluye cuantificación de la pérdida ni pretende acreditar de manera completa su cuantía.

2. Solicitudes

1. Acusar recibo de este aviso inicial de ocurrencia de siniestro.
2. Asignar y comunicar el número de siniestro o referencia correspondiente.
3. Informar el procedimiento y los canales para el seguimiento del caso.
4. Indicar los documentos o soportes adicionales que deban aportarse en la etapa correspondiente.
5. Informar si se requiere inspección del inmueble o la intervención de un ajustador o profesional técnico, precisando las instrucciones aplicables para preservar la evidencia y evitar la extensión del daño, siempre sin poner en riesgo la integridad de las personas.
6. Dejar constancia de que la acreditación detallada de la ocurrencia, el alcance de los daños y, cuando corresponda, la cuantía será complementada posteriormente conforme a las condiciones de la póliza y a los requerimientos pertinentes.

3. Anexos

- DOC-INS-01: Póliza individual de seguro de hogar Hogar Integral número HOG-2026-0048127
- E-01: Imagen remitida para documentar una línea visible compatible con la grieta reportada en un muro de la sala. No permite establecer por sí sola la naturaleza estructural, causa o alcance del daño.
- E-02: Imagen remitida en la que se observa una ventana con vidrio aparentemente fracturado y material desprendido en el área inferior. No constituye dictamen técnico.
- E-03: Imagen remitida para documentar un desprendimiento aparente en la parte inferior de un elemento del cielo raso, junto con material suelto. No permite certificar estabilidad ni seguridad.
- E-04: Fotografía remitida en la que se observan aparentes desprendimientos de muro o acabados y escombros en un área interior del inmueble. El alcance y la causa requieren evaluación técnica.

- E-05: Fotografía remitida en la que se observan escombros y aparentes desprendimientos en un espacio interior. Se incorpora como registro visual, sin conclusión sobre habitabilidad o daño estructural.

- E-06: Fotografía remitida en la que se aprecia una afectación visible en el exterior de la edificación, en el sector correspondiente al inmueble o sus inmediaciones. La imagen no permite determinar si se trata de un bien privado o común ni establecer su alcance técnico.

4. Notificaciones y datos de contacto

Tomador y asegurado: Andrés Felipe Martínez Gómez

Correo: andres.martinez.mock@example.com

Teléfono: 3001112233

Dirección: Carrera 34 # 4A-58, Apto. 602, Santiago de Cali, Valle del Cauca

Aseguradora y destinataria del aviso: Seguros Horizonte Andino S.A.

Correo: siniestros.hogar@horizonteandino.example

Teléfono: 01 8000 000 426 / (602) 555 0142

Dirección: Avenida Colombia # 00-00, Cali

Agradezco confirmar la recepción de esta comunicación y suministrar la referencia asignada al caso. La presente comunicación se formula como aviso inicial y descriptivo, sin cuantificar la reclamación ni constituir aceptación de cobertura, reconocimiento de responsabilidad o acreditación definitiva de la pérdida.

Atentamente,

Andrés Felipe Martínez Gómez

C.C. C.C. 1.144.882.731

Anexo fotográfico


E-01 - Registro visual de grieta en muro de sala

Imagen remitida para documentar una línea visible compatible con la grieta reportada en un muro de la sala. No permite establecer por sí sola la naturaleza estructural, causa o alcance del daño.




E-02 - Registro visual de ventana con vidrio fracturado

Imagen remitida en la que se observa una ventana con vidrio aparentemente fracturado y material desprendido en el área inferior. No constituye dictamen técnico.



E-03 - Registro visual de desprendimiento de cielo raso

Imagen remitida para documentar un desprendimiento aparente en la parte inferior de un elemento del cielo raso, junto con material suelto. No permite certificar estabilidad ni seguridad.



E-04 - Detalle fotográfico de afectación interior

Fotografía remitida en la que se observan aparentes desprendimientos de muro o acabados y escombros en un área interior del inmueble. El alcance y la causa requieren evaluación técnica.



E-05 - Escombros y afectación interior posterior al evento

Fotografía remitida en la que se observan escombros y aparentes desprendimientos en un espacio interior. Se incorpora como registro visual, sin conclusión sobre habitabilidad o daño estructural.



E-06 - Vista exterior de afectación reportada

Fotografía remitida en la que se aprecia una afectación visible en el exterior de la edificación, en el sector correspondiente al inmueble o sus inmediaciones. La imagen no permite determinar si se trata de un bien privado o común ni establecer su alcance técnico.

