# Puesta en marcha y calibración de un calorímetro



Universidad de los Andes

# 2277 de ThermoMetric

## Juan Barbosa dirigido por Edgar F. Vargas, Dr.Sc.

Departamento de Química Universidad de los Andes Cra 1 Nº 18A - 12 Bogotá, Colombia js.barbosa10@uniandes.edu.co

### 1. Introducción

### 2. Objetivos

Poner en funcionamiento el calorímetro 2277 Thermal Activity Monitor, y adicionalmente calibrar el equipo para su uso en las investigaciones activas del grupo **Termodinámica de Soluciones**.

- 1. Realizar el cableado y conexiones electrónicas pertinentes a la instalación del equipo 2277 Thermal Activity Monitor.
- 2. Mantener la temperatura del baño interno estable a 25 °C.
- 3. Realizar calibraciones eléctricas, para asegurar que las señales obtenidas tengan un equivalente en potencia.
- 4. Determinar la entalpía de mezcla de la disolución de 1propanol en agua.
- 5. Determinar la entalpía de reacción de la neutralización del bicarbonato de potasio con el ácido clorhídrico.
- 6. Obtener el factor calorimétrico del calorímetro.



Figura 1: Proceso de instalación de un cilindro de medición.

# 3. Instalación del calorímetro 4. Control de la temperatura 5. Calibración Eléctrica 6. Calibración Química 7. Conclusiones Referencias

Agradecimientos