
B36853 Fecha: 15/10/2018

Valores por defecto


A la hora de simular los valores por defecto se tuvo resultados muy satisfactorios donde se tuvo que modificar el valor del w hasta obtener resultados congruentes con lo esperado y se obtuvo




el siguiente resultado:

Valores típicos

No se logro hacer funcionar con modelos reales; se vario todo lo que se pudo el Width del canal pero no se consiguió en ninguno de los modos el comportamiento buscado



Valores mínimos



Valores máximos

