



15 de junio de 2016 EM-SA-278-2016

Dr. Luis Bernardo Villalobos Solano Decano Facultad de Medicina

UW FM 16:29 16/06/16


Estimado señor:

En el marco del proceso de la II Reacreditación de la Carrera en Ciencias Médicas y Licenciatura en Medicina y Cirugía y según lo acordado en la reunión No.84 de la Comisión de Autoevaluación y Gestión de la calidad, se procedió a realizar un recorrido por el edificio de la Facultad de Medicina, con el fin de diagnosticar las condiciones se seguridad del edificio y aseo, de cara a la visita de los pares externos, me permito solicitarle atender las siguientes deficiencias detectadas en dicho recorrido:

- Gestionar ante las autoridades correspondientes la señalización de salidas de emergencias, lámparas de seguridad, extintores y rutas de evacuación.
- 2. En el segundo piso, revisar la funcionalidad de la salida de emergencia del Auditorio 2-09, ya que cuando se abre la puerta, en caso de alguna evacuación, obstaculiza el paso de las personas que vienen bajando el tercer piso.
- En el sótano están colocadas bancas en los dos lados del pasillo, lo cual reduce el espacio ante una eventual evacuación.
- Gestionar ante la Oficina de Servicios Generales, la instalación adecuada de la acometida eléctrica de Bodega de archivos pasivo (UME), con el fin de eliminar los cables expuestos.







Oficio Página 2

> Gestionar ante la Oficina de Servicios Generales la revisión de los árboles que se encuentran alrededor del edificio, para valorar y vida útil y prever la posible caída de los mismos.

Sin otro particular, se despide cordialmente,

Oh ((W) Dra. Lizbeth Salazar Sanchez

Directora

SOLUTION OF SOLUTI

LCHS/MBN

Cc. Archivo

