



CI-0495-2017 Página 1 de 1

UCR FM 15:23/17 MAY '17

16 de mayo de 2017 CI-0495-2017

Arq. Kevin Cotter Murillo, MGP
Director
Oficina Ejecutora del Programa de Inversiones

Estimado señor:

En atención al oficio OEPI-0908-2017 mediante el cual se solicita la configuración e instalación de cinco conmutadores para le proyecto "Construcción del edificio anexo de la Escuela de Medicina", me permito informarle que dicho equipo fue configurado e instalado por el personal del Centro del Informática, sin embargo la red no quedó funcional por las siguientes situaciones:

- No se incluyó el módulo para la conexión de las fibras ópticas en el equipo de distribución WS-3850, el dispositivo que hace falta es C3850-NM-2-10G y sin este no se pueden conectar los equipos al core de la red.
- Enviaron 6 gibic monomodo y 2 gibic multimodo, sin embargo se requieren 6 multimodo ya que las conexiones a los interno son en multimodo.
- No enviaron los patchcord de fibra óptica multimodo y monomodo para la interconexión entre los equipos de comunicaciones y las bandejas de fibra.

Quedamos a la espera de lo mencionado anteriormente, para finalizar la implementación de la red en dicho edificio.

Atentamente,

M.Sc, Rebeca Esquivel Flores Área de Gestión de Comunicaciones M.Sc. Alohso Castro Matte

Director

REF

C : Dr. Carlos A Fonseca Zamora, Decano, Facultad de Medicina Dr. Lizbeth Salazar Sánchez, Directora de la Escuela de Medicina Lic. Luis Chaves Soto, Jefe Administrativo, Escuela de Medicina Archivo