



Viernes 6 de marzo de 2015 **OSG-SST-380-2015**

Dr. Luis Bernardo Villalobos Decano Facultad de Medicina

Estimado señor:

En atención con el oficio FM-13-2015 del 06 de enero del presente año, referente a la situación con las UPS dañadas que se desconectaron durante el receso de fin de año, me permito informarle que se realizó la consulta de dicha situación al M.Sc. Alonso Castro Mattei, Director del Centro de Informática quien indicó que este tipo de equipo requiere ser apagado y desconectado apropiadamente, y en todo caso, si lo que se ha experimentado es la descarga de las baterías internas de las UPS no deberían de existir daños de los equipos.

Ahora bien, según lo indicado anteriormente y por recomendación del M.Sc. Castro se sugiere la revisión de las condiciones eléctricas del inmueble, para verificar las condiciones generales y detectar posibles fuentes para este tipo de daños.

Atentamente,

Gustavo Pérez Astor

KCF

SECCIÓN DE SEGURIDAD Y TRÁNSITO Teléfono: 2511-5543 2511-4401 | Fax: 2511 4301 www.osg.ucr.ac.cr ___75__ ANIVERSARIO

OFICINA DE SERVICIOS GEHE