



30 de abril de 2013 FM-220-5-2013

Dr. Luis Bernardo Villalobos Solano

Decano Facultad de Medicina Ciudad Universitaria "Rodrigo

San Pedro de Montes de Oca San José, Costa Rica

Escuela de Enfermería Directora M. Sc. Ligia Murillo Castro

Escuela de Medicina Director Dr. Ricardo Boza Cordero

Escuela de Nutrición Directora M. Sc. Emilce Ulate Castro

Escuela de Salud Pública Directora Dra. Ileana Vargas Umaña

Escuela de Tecnologías en Salud Directora M Sc. Xinia Alvarado Zeledón Dr. Marco Zúñiga Montero Director, Departamento de Anatomía Escuela de Medicina

## Estimado señor:

Me he enterado que a la fecha los detectores de humo ubicados en el laboratorio de Biociencias se encuentran cubiertos con bolsas plásticas lo que en caso de presentarse un conato de incendio impediría que se active la alarma tanto en la Facultad como en la Oficina de Seguridad y Tránsito.

Cada vez que se realiza la fumigación en el edificio es necesario cubrir estos dispositivos para evitar que el humo generado active la alarma, sin embargo es indispensable que como parte del protocolo de seguridad sea eliminado el cobertor plástico el primer día que se reinicie nuevamente las labores.

Cordialmente,

Dr. Luis Bernardo Villalobos Solano Decano