



03 de octubre de 2011 FM-684-10-2011

Dr. Luis Diego Calzada Castro Decano Facultad de Medicina Ciudad Universitaria "Rodrigo San Pedro de Montes de Oca San José, Costa Rica

Escuela de Enfermería Directora M. Sc. Ligia Murillo Castro

Escuela de Medicina Director Dr. Ricardo Boza Cordero

Escuela de Nutrición Directora M. Sc. Emilee Ulate Castro

Escuela de Salud Pública Directora Dra. Ileana Vargas Umaña

Escuela de Tecnologías en Salud M Sc. Xinia Alvarado Zeledón

Señora Jacqueline Gaytán Corporación Gaytán y Torrealba CGT S.A.

Estimada señora:

Me refiero a la máquina dispensadora de alimentos que se encuentra en el primer piso, el viernes 30 de setiembre de 2011, en horas de la mañana se verificó que el tomacorriente que sirve para conectar la máquina estaba quemada, el cable totalmente carbonizado, como se muestra en las fotografías.

Por lo anterior, se procedió a generar un reporte de emergencia para que personal del Taller Eléctrico revisará la situación presentada, minutos más tarde por la urgencia personal de ese taller procedió a revisar el tomacorriente y el cable, se constató que el cable presentaba un empalme y que el no era el adecuada para un equipo de esas características.

Por tal motivo, hasta que el nuevo cable no sea revisado por personal del Taller Eléctrico de la Universidad de Costa Rica, no se permitirá enchufar el equipo, ya que el peligro de incendio que se pueda presentar en el edificio es alto.

Atentamente.

Licda. Carmen Castro Mora

Jefa Administrativa

ycb

ecretaria: (506) 2511-4240 / 2511-4560 /2511-4512 Fax: (506) 2234-1780 Sitios web: www.fmedicina.ucr.ac.cr · e-mail: facultad.medicina@ucr.ac.cr