

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA FACULTAD DE MEDICINA ESCUELA DE MEDICINA SECCIÓN ADMINISTRATIVA



Escuela de Medicina: Baluarte en la formación de médicos para la sociedad costarricense

18 de Julio 2013 EM-SA-556-07-2013

Doctor Luis Bernardo Villalobos Solano Decano Facultad de Medicina

Estimado señor Decano:

En relación al oficio FM-456-7-2013, la Escuela de Medicina se dio a la tarea de enviar las boletas de Mantenimiento de Planta Física y Construcción # 86305 y # 86306, con el fin de disminuir la plaga de murciélagos en áreas de interés para la docencia, en los siguientes lugares: bodegas del auditorio 2-09 ME y 3-10 ME, así como la compuerta de acceso a la azotea del Laboratorio de Disección, para proteger equipo de alto valor.

Sin otro particular, se despide atentamente,



cc. Archivo

Asotea Depertamento de Arabonía 🥻 HRCE	icitante Apro len no podrá se Debe solicita	obada Sección de Mantenim er atendida por lo siguien erse a Oficina de Suministros de la Sección de Mantenimiento
Azotea Departamento de Anatomía STIRCE	in de Nissoció icitante Apro len no podrá se Debe solicita Otros:	SECCION DE MANTENIMIEN Y CONSTRUCCION U.C.R 1 8 JUL 2013 RECIBIDO obada Sección de Mantenim er atendida por lo siguien rse a Oficina de Suministros de la Sección de Mantenimiento
Palaricar conpuerta en metal con jordonex rara azoten de Labbratorio con el fin de eliminar ingreso de munciélagos Luis Craves Soto 3162 Nombre del solicitante Extensión Autorización oficina solicitante Extensión PARA EL SOLICITANTE Esta ord SELLO Unidad Solicitante No se cuenta con presupuesto. No se cuenta con materiales.	in de Nissoció icitante Apro len no podrá se Debe solicita Otros:	Y CONSTRUCCION U.C.R 1 8 JUL 2013 RECIBIDO obada Sección de Mantenim er atendida por lo siguien erse a Oficina de Suministros de la Sección de Mantenimiento
Palarica: comparta en metal con jordonex rara azotea de Lathratorico con el fin de eliminar ingreso de munciélagos Luis Craves Soto 3162 Nombre del solicitante Extensión Autorización oficina solicitante Extensión PARA EL SOLICITANTE Esta ord SELLO Unidad Solicitante No se cuenta con presupuesto. No se cuenta con materiales.	in de Nissoció icitante Apro len no podrá se Debe solicita Otros:	Y CONSTRUCCION U.C.R 1 8 JUL 2013 RECIBIDO obada Sección de Mantenim er atendida por lo siguien erse a Oficina de Suministros de la Sección de Mantenimiento
Faltricar conperta en metal con jordonex rara azotea de Latiratori con el fin de eliminar ingreso de murciélagos Luis Craves Soto 3162 Nombre del solicitante Extensión Autorización oficina solic INFORMACIÓN PARA EL SOLICITANTE Esta ord La sección no brinda el servicio. No se cuenta con presupuesto. No se cuenta con materiales.	icitante Apro len no podrá se Debe solicita	obada Sección de Mantenimer atendida por lo siguien erse a Oficina de Suministros de la Sección de Mantenimiento
Luis Chaves Soto Nombre del solicitante SELLO Unidad Solicitante Con el fin de eliminar ingreso de murciélagos 3162 Extensión Autorización oficina solicitante INFORMACIÓN PARA EL SOLICITANTE. Esta ord La sección no brinda el servicio. No se cuenta con presupuesto. No se cuenta con materiales.	icitante Apro len no podrá se Debe solicita	obada Sección de Mantenim er atendida por lo siguien erse a Oficina de Suministros de la Sección de Mantenimiento
Luis Craves Soito Nombre del solicitante Extensión Autorización olicina solic INFORMACIÓN PARA EL SOLICITANTE Esta ord La sección no brinda el servicio. No se cuenta con presupuesto. No se cuenta con materiales.	len no podrá se Debe solicita Otros:	er atendida por lo siguien rse a Oficina de Suministros de la Sección de Mantenimiento
Nombre del solicitante Extensión Autorización oficina solicitante	len no podrá se Debe solicita Otros:	er atendida por lo siguien rse a Oficina de Suministros de la Sección de Mantenimiento
Nombre del solicitante Extensión Autorización oficina solicitante INFORMACIÓN PARA EL SOLICITANTE Esta ord La sección no brinda el servicio. No se cuenta con presupuesto. No se cuenta con materiales.	len no podrá se Debe solicita Otros:	er atendida por lo siguien rse a Oficina de Suministros de la Sección de Mantenimiento
Nombre del solicitante Extensión Autorización oficina solicitante INFORMACIÓN PARA EL SOLICITANTE Esta ord La sección no brinda el servicio. No se cuenta con presupuesto. No se cuenta con materiales.	len no podrá se Debe solicita Otros:	er atendida por lo siguien rse a Oficina de Suministros de la Sección de Mantenimiento
SEULO Unidad Solicitante La sección no brinda el servicio. No se cuenta con presupuesto. No se cuenta con materiales.	☐ Debe solicita	rse a Oficina de Suministros de la Sección de Mantenimiento
SELLO Unidad Solicitante No se cuenta con presupuesto. No se cuenta con materiales.	Otros:	de la Sección de Mantenimiento
Unided Solicitante No se cuenta con presupuesto.		
	Firma del Jele	
Exceso de trabajos prioritarios en talleres.	Firma del Jele	
	Firma del Jele	
Faltan especificaciones.		· Impreso en el SIEDIN — UC
		<u>an an a</u>
W UNIVERSIDAD DE COSTATACA		E MANTENIMIENTO DE
Officina de Servicios Generales Sección de Mantenimiento y Construcción		CA Y CONSTRUCCIÓN
	OBRA Nº:	
Edilicio o silio de la obra: Escuela de Medi ida na	· ·	86306
earent of Legithal		00300
Lugar donde se realizará el trabajo: **URGENTE**		
Bodena equiponandiovisual, Additorios 2-09 y 3-10		
Descripción del trabajo solicitado:		-
Reparar cielo reso de bodesa de equipo athiovistal de los Arditorios	s 2-09 v 3-10_	rara aliminasia
el irgresso de muciélagos. Notas el cielo raro es de ovocam		SECCION DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION U.C.R.
,		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1 8 JUL 2013
Inis Claves Soto 3162	Same of the same o	RECIBIDO
Nombre del solicitante Extensión Autorización oficina soli	icitante Apro	obada-Sección de Mantenim
INFORMACIÓN PARA EL SOLICITANTE Esta ord	len no podrá se	er atendida por lo siguien
La sección no brinda el servicio.	Debe solicita	rse a Olicina de Suministros
SELLO Unidad Scilicitante No se cuenta con presupuesto.		
No se cuenta con materiales.		
Exceso de trabajos prioritarios en talleres.		
Faltan especificaciones.	Firma del Jela	de la Sección de Mantenimiento