

(a)
initial shape y (mm)
8
6
4
2
0
optimized shape
straight (starting design)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
x/L
(b)
RMS mid-span v/h_0
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
straight (hardening)
optimized (softening, SSM)
EPMC (full order)
targets
0.92
0.94
0.96
0.98
1.00
1.02
1.04
$\Omega/\omega_{1,0}$