
Config 1 (8 SiPMs)
Config 2 (4 SiPMs)
Config 3 (2 SiPMs)
y [mm]
x [mm]
100
50
0
−50
−100
−100
−50
0
50
100