
none (cfg 3)
y [mm]
x [mm]
100
0
−100
−100
0
100
×10⁻³
30
20
10
0
ε(x,y) = N_pe /N_γ


TiO2 (cfg 3)
y [mm]
x [mm]
100
0
−100
−100
0
100
×10⁻³
30
20
10
0
ε(x,y) = N_pe /N_γ


Al (cfg 3)
y [mm]
x [mm]
100
0
−100
−100
0
100
×10⁻³
30
20
10
0
ε(x,y) = N_pe /N_γ


glossy (cfg 3)
y [mm]
x [mm]
100
0
−100
−100
0
100
×10⁻³
30
20
10
0
ε(x,y) = N_pe /N_γ