




Config 2: none
100
0
−100
−100
0
100
x [mm]
10
1
ε / ⟨ε⟩


Config 2: TiO2
100
0
−100
−100
0
100
x [mm]
10
1
ε / ⟨ε⟩


Config 2: Al
100
0
−100
−100
0
100
x [mm]
10
1
ε / ⟨ε⟩


Config 2: glossy
100
0
−100
−100
0
100
x [mm]
10
1
ε / ⟨ε⟩