
y [mm]
100
0
−100
ROI 1 (centre)
(0, 0)
ROI 2 (edge)
(0, -100)
ROI 3 (corner)
(100, -100)
−100
0
100
x [mm]