Ü9 - KV - Aufgabe

1) Selbstkosten ohne Umsatzsteuer

Seko der AW	6	€		
	AW	Х	Seko	
AW-Liste	39	Х	6	234,00 €
	2	х	6	12,00 €
	7	х	6	42,00 €
	0	х	6	0,00 €
	18	х	6	108,00 €
	4	х	6	24,00 €
Summe AW	70	-	Summe AP	420,00 €

Anzahl	Ersatzteil	EK-Preis	E-Preis Et-Preis
1	Zahnriemen	296,50	296,50 €
1	Keilrippenriemen	150,20	150,20 €
1	Luftfilter	48,68	48,68 €
1	Kraftstofffilter	27,00	27,00 €
1	Innenraumfilter	23,73	23,73 €
7,5	Motoröl	10,30	77,25 €
1	Ölfilter	7,40	7,40 €
6	Kühlmittel	3,75	22,50 €

Ersatzteile (Materialkosten) 653,26 €

- Cumma Calhatkaatan	7 052 22 6	
+ HU	93,00 €	93,00
+ Dellen-Doc	830,00 €	830,00
+ Reifen	1.040,00 €	1.040,00
+ Fahrzeug ohne US T	4.915,97 €	5.850,00
+ Ersatzteile (ET)	653,26 €	
Arbeitspreis (AP)	70 420,00 €	

= Summe Selbstkosten 7.952,23 €

2) Kalkuliere den Verkaufspreis

Seko der AW + Gewinn 109	6 € +	10% (10/100)+1	1,1	6,60
Gewinn	17,5 %	(17,5/100)+1	1,175	
	Summe x AW			
Werkstatt AW-Preis	6,60	70 462,00	€	

	_
+ Ersatzteile (ET) 653,26 1,175 767,58	€
+ Reifen 1.040,00 1,175 1.222,00	€
+ PKW 4.915,97 1,175 5.776,26	€
+ Dellen-Doc 830,00 1,175 975,25	€
+ HU 93,00 1,175 109,28	€
= Zwischensumme 9.312,37	€
+ UST 19% 1.769,35	€

= Rechnungssumme 11.081,72 €