## Kupplungsgeräusche




Schleifspuren am Torsionsdämpfer



Federspitzen verschlissen



lissen Anlaufspuren an Nabe



Ausrücklager beschädigt