
## **Kupplung rupft**



Rattermarken auf Druckplatten



Überhitzung der Druckplatte



Belag trägt nur innen und außen



Beläge verfettet, Fett aus Nabe