
Caracterizacion en lazo abierto
Desplazamiento medido (derecha +)
y [mm]
15
10
5
0
-5
-10
-15
0
5
10
15
20
25
Pulsos de PWM aplicados
u [% PWM]
100
50
0
-50
-100
0
5
10
15
20
25
t [s]