
Equilibrio contra los resortes y zona muerta
derecha
izquierda
ajuste derecha
ajuste izquierda
$u_0^+ = 42.1$ %
$u_0^- = 55.3$ %
$|y_{ss}|$ [mm]
|u| [% PWM]
0
2
4
6
8
10
12
14
16
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100