

Simulacion: accion de control
Lazos discretos (saturados a la zona util del PWM)
Continuo-discreto
Discreto-discreto
u_ef [%]
60
40
20
0
-20
-40
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
PID continuo ideal (sin saturacion): picos por el derivativo
u [%]
2000
1000
0
-1000
-2000
-3000
t [s]