Nivel 1 - Básico

1. If con LED y botón

Encender un LED si el botón está presionado, apagarlo si no lo está.

2. If-else con potenciómetro

Leer el potenciómetro:

- Si es mayor a 500 → encender LED
- Si no → apagar LED

3. For – Parpadeo fijo

Hacer parpadear un LED exactamente 5 veces con for y delay de 500 ms.

4. While - Encendido continuo

Encender un LED mientras el botón siga presionado usando while.

5. Do-while - Parpadeo mínimo

Parpadear un LED al menos una vez y seguir mientras el potenciómetro esté arriba de 400.

Nivel 2 - Intermedio

1. For - Secuencia de LEDs

Encender 5 LEDs en secuencia de izquierda a derecha y luego apagarlos en sentido inverso.

2. If + for - Velocidad según botón

Si el botón está presionado \rightarrow parpadear LED 10 veces a 200 ms Si no lo está \rightarrow 10 veces a 600 ms

3. While + potenciómetro con servo

Mover un servo entre 0° y 90° mientras el potenciómetro esté arriba de 700.

4. Do-while + cantidad del monitor serial

Pedir por el monitor serial cuántas veces parpadear un LED y hacerlo con do-while.

5. If anidados - Tres LEDs

Leer potenciómetro:

- $\circ \quad \text{Menos de 300} \to \text{LED rojo}$
- o Entre 300 y 700 → LED amarillo
- Más de 700 → LED verde

Nivel 3 - Avanzado

1. For anidado - Secuencia repetida

Encender 3 LEDs y apagar 2 en secuencia, repetir 3 veces.

2. While con corte por botón

Parpadear LED hasta que se presione un botón que detenga el bucle.

3. Do-while - Menú interactivo

Mostrar menú por monitor serial:

- 1 = encender LED
- 2 = apagar LED
- 3 = salir

Repetir hasta elegir salir.

4. If + for + while - Servo controlado

Mover servo de 0° a 180° en pasos de 15°. Si se presiona botón, detener (while).

5. Do-while - Control de velocidad

Ajustar velocidad de parpadeo con potenciómetro y salir del bucle cuando esté debajo de 100.