

|                                                                                   |                                                                                                        |                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>REVISION Y DIAGNOSTICO DE UPS<br/>MONOFASICO DE 6KW<br/>EMPRESA: MEDITERRANEO-SAN MIGUEL</b></p> | <br>CORPORACIÓN E. WONG |
| <b>ELABORADO POR:</b>                                                             | Date                                                                                                   | Referente                                                                                                  |
| <b>MAFORT SERVICE S.A.C</b>                                                       | 10 DE FEBRERO DEL 2026                                                                                 | INFORME# 322/OT 8036                                                                                       |

# **REVISION Y DIAGNOSTICO DE UPS MONOFASICO DE 6KW EMPRESA: MEDITERRANEO-SAN MIGUEL**



**DIRECCIÓN: AV.LA MARINA PRIMER PISO-SAN MIGUEL**

**CONTACTO: CARLOS CRUZ**

**MÓVIL: 988 613 410**

**EMAIL: [ccruz@wong.net.pe](mailto:ccruz@wong.net.pe)**

|                                                                                   |                                                                                                       |                      |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>REVISION Y DIAGNOSTICO DE UPS<br/>MONOFASICO DE 6KW</b><br><b>EMPRESA: MEDITERRANEO-SAN MIGUEL</b> |                      |  |
| ELABORADO POR:                                                                    | Date                                                                                                  | Referente            |                                                                                     |
| MAFORT SERVICE S.A.C                                                              | 10 DE FEBRERO DEL 2026                                                                                | INFORME# 322/OT 8036 |                                                                                     |

## INFORME TÉCNICO#

**EMPRESA** : MEDITERRANEO-SAN MIGUEL  
**LOCAL** : SAN MIGUEL  
**ENCARGADO** : RICARDO SILVA  
**ASUNTO** : REVISION Y DIAGNOSTICO DE UPS DE 6KW, LIEBERT  
**FECHA** : 10 DE FEBRERO DEL 2026.  
**TECNICO RESPONSABLE** : JORGE VENTURA D.

### ANTECEDENTES:

Ingresa el día 04 de febrero del 2026, a las instalaciones de MAFORT SERVICE, el equipo UPS, para su revisión y diagnóstico.

El equipo UPS, marca: LIEBERT, modelo: GXT5-6000IRT5UXLN, serie:2119601616BWGB6, ingresa con sus módulos de baterías internos.

### ACCIONES REALIZADAS:

|                                    |   |                        |   |
|------------------------------------|---|------------------------|---|
| Revisión general del equipo        | x | Sensores               | x |
| Limpieza general del equipo        |   | Ventiladores           | x |
| Ajuste mecánico del equipo         |   | Bobinas                | x |
| Ajuste de bornes                   |   | Relay                  | x |
| Revisión del sistema de control    | x | Filtros                |   |
| Baterías                           | x | Condensadores          | x |
| Tarjeta de fuentes de alimentación | x | Accesorios             | x |
| Tarjeta de protección              | x | Arranque de equipo     | x |
| Tarjeta de control                 | x | Prueba en vacío        |   |
| Tarjeta de medición y señalización | x | Pruebas con batería    |   |
| Paneles remotos                    | x | Instalación del equipo |   |
| Indicadores luminosos              | x | Instalación eléctrica  |   |

- **PASO N° 1:** Se procedió a la apertura del equipo UPS, donde se encuentran ubicadas las etapas: Rectificadora, PFC, fuente-cargador de baterías, inversor, control, bus y transferencia.
- **PASO N° 2:** Se realizó la revisión interna y las mediciones de las diferentes etapas del equipo UPS, como ventilador y baterías.
- **PASO N° 3:** Fotos del servicio del equipo UPS.

### CARACTERISTICAS DEL UPS:

- Marca: **LIEBERT**
- Modelo: **GXT5-6000IRT5UXLN**
- Potencia: **6KVA /6kW.**
- Tensión Entrada: **220VAC**
- Tensión Salida: **220VAC**
- Serie: **2119601616BWGB6**
- Fases: **Monofásico.**
- Estado: **Inoperativo**




|                                                                                   |                                                                                                 |                      |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>REVISION Y DIAGNOSTICO DE UPS<br/>MONOFASICO DE 6KW<br/>EMPRESA: MEDITERRANEO-SAN MIGUEL</b> |                      |  |
| ELABORADO POR:                                                                    | Date                                                                                            | Referente            |                                                                                     |
| MAFORT SERVICE S.A.C                                                              | 10 DE FEBRERO DEL 2026                                                                          | INFORME# 322/OT 8036 |                                                                                     |

### MODELO Y SERIE DEL

#### UPS




VISTA POSTERIOR DEL EQUIPO



VISTA INTERNA DEL

#### UPS



### DIAGNÓSTICO DEL UPS:

- ✚ El equipo presenta poca polución, interna.
- ✚ Etapas de potencias, operativas.
- ✚ Bobinas de choque en buen estado.
- ✚ Baterías con fecha de caducidad.
- ✚ Ventilador interno, operativo.
- ✚ Equipo con fecha del año 2021.


### CONCLUSIONES:

- ✚ Luego de la evaluación y mediciones en todas las etapas del UPS, como de las baterías internas, se llegan a las siguientes conclusiones:
  - a. Equipo con mantenimiento preventivo, no presentando polución interna ni externa.
  - b. Las, diferentes etapas de potencias se encuentran operativas, no presentando algún tipo de alteración interna.
  - c. Las baterías internas cuentan con fecha de caducidad del año 2021; al contar con fecha de caducidad las baterías están propensas a hincharse y recalentarse, produciéndose su degradación, por lo que se recomienda su renovación.
  - d. Las baterías internas son 16 unidades del modelo 12vdc a 9ah.
  - e. Luego del servicio correctivo se realizaron pruebas de funcionalidad de BYPASS, ON LINE, AUTONOMIA y cargador de baterías.



|                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p align="center"><b>REVISION Y DIAGNOSTICO DE UPS<br/>MONOFASICO DE 6KW<br/>EMPRESA: MEDITERRANEO-SAN MIGUEL</b></p> |  <p align="center">CORPORACIÓN E. WONG</p> |
| <b>ELABORADO POR:</b>                                                             | <b>Date</b>                                                                                                           | <b>Referente</b>                                                                                                              |
| <b>MAFORT SERVICE S.A.C</b>                                                       | <b>10 DE FEBRERO DEL 2026</b>                                                                                         | <b>INFORME# 322/OT 8036</b>                                                                                                   |

### VISTAS INTERNAS DEL UPS



### ETAPAS DE POTENCIAS,

#### OPERATIVAS



### BANCO DE BATERIA INTERNO:

#### MODULOS DE BATERIAS

#### MODELO DE BATERIAS DE 12VDC A

#### 9AH



|                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p align="center"><b>REVISION Y DIAGNOSTICO DE UPS<br/>MONOFASICO DE 6KW<br/>EMPRESA: MEDITERRANEO-SAN MIGUEL</b></p> |  |
| <b>ELABORADO POR:</b>                                                             | <b>Date</b>                                                                                                           | <b>Referente</b>                                                                    |
| <b>MAFORT SERVICE S.A.C</b>                                                       | <b>10 DE FEBRERO DEL 2026</b>                                                                                         | <b>INFORME# 322/OT 8036</b>                                                         |

**BATERIAS DEL AÑO 2021**  
**07.02VDC**



**MEDICION DE BATERIA DE**



### RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS:

- ✓ Realizar mantenimientos preventivos, para evitar la degradación interna del UPS, lo que ayudara en contribuir en la mejora del UPS.
- ✓ Todo UPS monofásico debe estar protegido por un transformador de aislamiento debidamente conectado a un punto a tierra para la protección personal y se pueda generar la línea neutra como protección a los equipos sensibles a los armónicos y picos de voltajes.
- ✓ La manipulación del equipo debe estar a cargo de un personal capacitado, para evitar cualquier incidencia y poder brindar las garantías respectivas.
- ✓ **Tener en cuenta que el tiempo de vida útil de las baterías es de tres años, dependiendo de las descargas que recibe las baterías, por los cortes de energía.**
- ✓ No se debe conectar cargas indebidas, como impresoras láser, cafeteras, cargadores de baterías de celulares, taladros, microondas, lustradoras, etc, a la línea estabilizada, debido a que estos ocasionan sobrecarga dañando al equipo.

Sin otro particular:  
Atentamente,

**MAFORT SERVICE S.A.C**  
**Soporte Técnico**