Reporte de Servicio Técnico



N° Cliente C059

N° Reporte de servicio: U604810037

13/12/2022

Cliente:

E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL DE TUNJA CRA. 11 No 27 - 27 0 TUNJA **BOYACA**

Ingeniero	
Paula Cadena (6048) []	

Fecha	soli	icitud	/ser	vicio

12/12/2022

Problema reportado

Visita de mantenimiento preventivo por contrato

Persona de contacto

Página 1/3 Item Cantidad N° Parte Descripción Diagnóstico: U60481003704 Perseus A500 N° equipo: 601414123 S/N:ASHF-0071 N° Inv: 7597 Localización Salas de cirugía TRABAJO REALIZADO: Visita de mantenimiento preventivo por contrato

Reporte de Servicio Técnico



N° Cliente C059 N° Reporte de servicio:

U604810037

13/12/2022

Ingeniero

Paula Cadena (6048) []

Página 2/3

Se realiza mantenimiento preventivo compuesto por:

- Inspección fisica del equipo, partes y accesorios.
- Chequeo del sistema y complianza del circuito.
- Verificación de funcionamiento con pruebas de modos ventilatorios en bateria.
- Verificación de estado trampa de agua, canister, sensores de flujo, válvula APL y manómetro externo.
- Estado y funcionamiento de frenos.
- Comprobación de funcionamiento sistema flush O2.
- Limpieza de filtros.
- Verificación de funcionamiento de modulo de gases con cilindro de gases patrón.

Resultados de las pruebas: satisfactorias.

Prueba de funcionamiento touch screen, rotary, botón encendido y teclas, en la cual se evidencia falla persistente del tocuh screen por lo cual se recomienda el cambio inmediato de la parte ya que esto puede ocasionar algun tipo de evento debido a la inoperabilidad persistente durante procedimiento.

Se realiza cambio de Kit de dos años y se realiza reinicio de horas de bateria en modo servicio.

Obervaciones:

- Parte que requiere el cambio: MK07900 (Frontcover incl. Touch Screen)

Finalmente se realiza la respectiva rotulación y limpieza del equipo.

EQUIPO OPERATIVO

0010 1,00 ST 0020 1,00 ST 0030 1,00 ST MX08890 MX08885 MK08634 Perseus A500 Breathsy./VBar 2y Perseus A500 ServSet 2y

Battery Pack

Reporte de Servicio Técnico



N° Cliente			N° Reporte de servicio:
C059			U604810037 13/12/2022
			Ingeniero
Página 3	/ 3		Paula Cadena (6048) []
0040	0,00 h	W001	Tiempo de Espera Normal
 Fecha Firma del Ingeniero		Ingeniero	Fecha Firma del Cliente