# FICHA TÉCNICA DE REVISIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO

#### A. INFORMACIÓN GENERAL

## 1. FECHA

#### 2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de Prueba	Nombre o Razón social:		Documento de Identidad		
24/07/2021	INGENIEROS CIVILES CORTES CAÑON SA C		CC.( ) NIT. (X) CE. ( ) No 830024221		
Dirección	Dirección		Ciudad:	Departamento	
DIAGONAL 16 96 G 05		(1)2983740	BOGOTA, D.C.	BOGOTA D. C	

#### 3. DATOS DEL VEHÍCULO

Placa		País	Servicio		Clase		Marca			Línea	
THX891		Colombia	Publico	Publico		VOLQUETA		KENWORTH			T800
Modelo	No. de li	cencia de tránsito		Fecha Matrícula		Color	Combustible			VIN o Chasis	
2012	1001190	5033		16/05/2012		VERDE	DIESEL		;	3BKDL00X7CF704035	
No. Motor		Tipo motor	Cilindraje	•	Kilometraje	Número de sillas	Fecha de vencimiento SOAT Fec		Fecha	cha vencimiento revisión Técnico Mecánic	
35293672	35293672 10831 140763		2	06/01/2022 22		22/06/	22/06/2022				

ITEMS	DESCRIPCIÓN DEL DEFECTO	BIMISTRE 1							
		Α	APLICATIVO A	В	APLICATIVO B	OBSERVACIONES	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE	
1				RI	EVISIÓN EXTERIOR				
	Presencia de aristas vivas o bordes cortantes exteriores en el vehículo.								
	Cierre inadecuado de puertas o capó.								
	Cierre inadecuado del baul.								
CERÍA	Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presente peligro para los usuarios de la vía.								
1 CARROCERÍA	Mal estado de los elementos de sujeción de la carrocería al chasis								
1.	Roce o interferencia entre las llantas y el guardabarros carrocería o suspensión.								
	Corrosión o mal estado de la carrocería.						-		
	Perforaciones que permitan la entrada de agua o gases en el habitáculo de pasajeros.								

	Mal estado o problemas en el funcionamiento de los dispositivos de sujeción de las cabinas basculantes.			
	Presencia de fisuras cortes, dobleces o corrosión de los largueros y travesaños del chasis.			
	Inexistencia de parachoques o, defensas o con riesgo de desprendimiento.			
	Parachoques y defensa en mal estado.			
2 ARABRI IS	Inexistencia o mal funcionamiento de los limpiaparabrisas delanteros.		7 = 5	
1,3 PELDAÑ LIMPIAPARABRI OS SAS	Nivel de agua limpiaparabrisas	E A		
1,3 PELDAÑ OS	La inexistencia o deterioro de peldaños o estribos para acceso y salida del vehículo.			
VISORES	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionales e independientes, o cámaras que cumplan esta función.		VMAX 5	
1,4 RETROVISORES	Estado de las superficies o fijación deficiente de cualquier espejo retrovisor que impida o limite la funcionalidad del mismo.			
PORTE	Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.			
1,5 SOPORTE CJA EXTERIOR	Holgura con riesgo de desprendimiento de la rueda de repuesto.			
	Vidrios que distorsionan y/o deforman el campo mínimo de visión del conductor.			
1,6 VIDRIOS	Inexistencia de alguno de los parabrisas o de los vidrios móviles.			
2.	Inexistencia de algún vidrio fijo diferente a los parabrisas.			

	La existencia de fisuras, impactos o láminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisas(s) delantero(s), que dificulten el campo de visión del conductor.						
	La inexistencia o mal funcionamiento de los mecanismos de accionamiento de alguno de los vidrios para vehículos de transporte público de pasajeros por carretera.						
	Vidrios que no sean transparentes en los vehículos de transporte público de pasajeros por carretera.			/			
2	1	<b>I</b>	d	REVISIÓN INTERIOR	3		
	Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.		Alaco	A.D.			
	El número de sillas excede con lo estipulado en la licencia de tránsito.					* /	
CONDUCTOR Y PASAJEROS	Elementos deteriorados sueltos o con riesgo de desprendimiento que pueden ocasionar lesiones a los ocupantes del vehículo (asideros, manijas, y portaequipaje).				VMAX		
	La existencia en el interior del habitáculo o cabina de partes puntiagudas o con aristas que puedan lesionar a los ocupantes del vehículo.						
ABITÁCULO DEL	Estado deficiente de las sillas o tapicería (rota, cortada, desconocidos) en vehículos de servicio público de pasajeros.						
2,1 HAI	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.						
	Estado o funcionamiento deficiente del sistema de cierre y apertura de puerta(s) de servicio.						

	La inexistencia, mala sujeción o el mal funcionamiento de los timbres o dispositivos similares, en vehículos de servicio público de transporte de pasajeros grupos B y C (para personas de movilidad reducida).				
	Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.				
	Tubos de escape en el habitáculo o cabina de los pasajeros o conductor.	/ / =		1	
	Batería ubicada en el habitáculo de pasajeros o del conductor.				
	Falla en plataforma elevadora.  Juegos mecánicos (holguras) en la rampa de				
	abordaje.			* /	
	Aristas cortantes en plataforma o rampa móvil.		VMAX X		
	Fugas de hidráulico o aire (cuando aplique) en plataforma elevadora				
TURONES DE SEGURIDAD Y SUS ANCLAJES	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa)				
2,2 CINTURONES Y SUS AN	Anclajes o sistemas de broche con materiales diferentes a metálicos (no debe haber sistema de cierre plástico o con hebilla plástica)				
3	ELEMENTOS PARA PRODUCIR RUIDO				
3,1 BOCINA, PITO O DISPOSITIVO ACÚSTICO	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.				

	Testigos o indicadores encendidos en el tablero de instrumentos que indican falla.					
	Cantidad o número de luces mínimas reglamentarias y/o color de luz emitido diferente a la estipulada en la reglamentación vigente o disposiciones legales.					
	Existencia o mal funcionamiento del dispositivo de control de velocidad, para vehículos de servicio público de pasajeros en los que aplique, de acuerdo a la reglamentación vigente y con el procedimiento adoptado por la autoridad competente.					
	La intensidad en algún haz de luz baja, es inferior a los 2,5 klux a 1 m o 4 lux a 25 m.					
	La intensidad sumada de todas las luces que se pueden encender simultáneamente, no puede ser superior a los 225 klux a lm de distancia o 360 lux a 25 m.					
	La desviación de cualquier haz de luz en posición de bajas esta por fuera del rango 0,5 y 3,5%, siendo O el horizonte y 3.5% la desviación hacia el piso.					
5			SA	LIDA DE EMERGEN	CIA	
5,1 SALIDA DE EMERGENCIA	La inexistencia de una (1) salida de emergencia en vehículos de transporte de pasajeros con capacidad superior a 10 pasajeros sin incluir el conductor.					
, <u>5</u> , <u>II</u>						

	La inexistencia del número de salidas adicionales requeridas para vehículos de transporte de pasajeros con capacidad superior a 15 pasajeros sin incluir el conductor.				
	La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda SALIDA DE EMERGENCIA o legibilidad de la misma.				
	La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.				
	Empuñadura exterior de la puerta, dispuesta como salida de emergencia, ubicada a una altura superior e 1,8 m con respecto al pavimento (piso).				
	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro, y debe estar libre de obstáculos no originales.				
	La inexistencia o malfuncionamiento del mecanismo de control manual que impide el accionamiento involuntario cuando el vehículo está dotado de escotillas eyectables dispuestas como salida de emergencia.				
	Equipo de carretera				
	Botiquín				
6		1	EMISIONES CONTAMINA	ANTES	

		Les vehíaules aures emisianas da masa da	1				ı	Т	
		Los vehículos cuyas emisiones de gases de escape tengan concentraciones de gases y sustancies contaminantes mayores a las establecidas por los requisitos legales ambientales							
		definidos por la autoridad competente.							
		El uso de tubos de escape de descargue							
		horizontal en vehículos diésel con capacidad de carga superior a tres (3) toneladas o diseñados para transportar más de diecinueve (19) pasajeros							
		que transiten por la vía pública. Los tubos de escape de dichos vehículos deben estar dirigidos hacia arriba y efectuar su descargue a una altura							
SIONES		no inferior y tres (3) metros del suelo o a quince (15) centímetros por encima del techo de la cabina del vehículo. Este ítem es aplicable solo a							
NTRAC		modelos anteriores a 2001.							
6,1 CONCENTRACIONES									
6,1 (									
		Roturas, perforaciones o salidas adicionales al diseño del vehículo o diferente a las del equipo							
		original, desacople o inexistencia del sistema de escape. NOTA: Algunos diseños de sistemas de escape en vehículos, tienen un pequeño orificio, el							
		cual no debe considerarse defecto.							
6,2 EMISIONES DE PRESIÓN	DO)	Los vehículos cuyas emisiones de ruido superen los niveles de presión sonora especificados en la reglamentación ambiental vigente							
3,2 EMIS DE PRE	(RUI								
•	7				SISTMA DE FRENOS	3			
1									

	Carrera o movimiento de los dispositivos de				
	accionamiento del sistema de frenos sean				
	excesivos o insuficientes				
-					
7,1 PEDAL					
	Retorno inadecuado del pedal				
<del>-</del> <u></u>	Notorno inadocado del poddi				
12"	Desajuste o desgaste de la superficie				
	antideslizante del pedal				
	·				
	Mandos, fundas, cables, guayes o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.				
<b>6</b>	deterioradas, con riesgo de desprendimiento o				
₹	interferencia con otros elementos.				
<del>Q</del>					
7,2 GUAYAS					
7	Inexistencia o inoperancia de freno de				
~	estacionamiento.				
w	Bomba de vacío deteriorada o con riesgo de				
COMPRESOR Y ANCLAJES	desprendimiento.				
≰	desprendimento.				
<u>፱</u>					
Z	Compresor deteriorado o con riesgo de				
<b>&gt;</b>	desprendimiento.				
R C					
ပ္တ	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos				
2	dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez que				
€	se pone en marcha el dispositivo de aviso.				
6	co porto off marona of alopoolato do avico.				
0					
0					
<u>K</u>					
ST	Pérdida de aire que provoca un descenso				
8	Pérdida de aire que provoca un descenso apreciable de la presión o vacío, o perdida de aire				
<b>B</b>	audibles cuando no se está aplicando el freno.				
0	·				
Ö					
<b>\$</b>					
Ä					
۵ ۵	Inexistencia de un dispositivo capaz de indicar los	 			
JB.	límites de la presión o vacío de funcionamiento.				
o					
Ď.					
7,3 BOMBA DE VACÍO (BOOSTER) O					
0	Mal estado del mando que opera el sistema de				
<u>2</u> 20	frenado de estacionamiento (parqueo o mano).				
m K K K	" '				
Z = E					
그림호교					
7,4 VÁLVULA DE REGULACIÓN DEL FRENO DE ESTACIONAMIENTO (PARQUEO DE MANO)					
ĮŠŠŽ Į	Presencia de fugas de aire al tener accionado el				
YA ₹ B	freno neumático.				
FS ES					
Si M (₹)					
<b>8</b> 0					

AS 00	Montaje con riesgo de desprendimiento.			
NAF	Goteo continuo de aceite del compresor.			
7,5 VÁLVULAS DE FRENADO	Descarga visible de fluido hidráulico en los frenos mixtos.			
7,6 TANQUES O DEPÓSITOS DE PRESIÓN	Tanques o depósitos de presión excesivamente corroídos, con pérdidas o con riesgo de desprendimiento.			
7,6 TA DEPÓS PRI	Dispositivo de purga inoperante (si no es automático).			
J.	Servofreno deteriorado o con fugas.			
SERVOFRENO, CILINDRO DE MANO	Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdidas o con riesgo de desprendimiento.			
VOFRENO,	Cantidad de líquido de frenos por fuera de los niveles indicados.			
7,7 SER'	Ausencia de la tapa del depósito de líquido de frenos.			
S Y AS DE	Pérdidas de líquido en los tubos, mangueras o en las conexiones.			
7,8 TUBOS Y MANGUERAS DE FRENO	Tubos o mangueras deterioradas, dañadas, deformadas o excesivamente corroídos o con riesgo de desprendimiento.			
7,9 CILINDROS DEL SISTEMA DE FRENADO	Cilindros con fugas visibles o con riesgo de desprendimiento (falta de tornillos).			
7,10 VÁLVUL AS	válvula con fugas visibles o con riesgo de desprendimiento.			
	Eficacia de frenado inferior al 50%.			
7,11 FRENOS	Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 18%.			
ш				

	Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje, en cualquiera de sus ejes, superior el 30%.					
	Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedes de un mismo eje, en cualquiera de sus ejes, entre el 20% y 30%.					
8			<u> </u>	SUSPENSIÓN		
	Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión.					
	Elementos de la suspensión rotos, deformados o con excesiva corrosión.					
	Inexistencia de alguno de los amortiguadores.					
	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores.					
iÓN	Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.					
8,1 SUSPENSIÓN	Mal estado o fijación defectuosa de muelles, resortes, tijeras, espirales, ballestas o barras de torsión.					
œ̂	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada, cuando sea aplicable.					
	Tirantes o brazos de la suspensión deformados o con riesgo de desprendimiento.					
	Inexistencia o ruptura de los guardapolvos de las rotulas de suspensión.					
	Adherencia registrada en cualquier rueda inferior al 40 %.					
9		<u> </u>		DIRECCIÓN	I.	

	Fijación defectuosa o riesgo de desprendimiento en cualquiera de los elementos de la dirección.				
	Helmine vie de grante avecaive en evaluriens de				
	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conformen el sistema de dirección.				
NO CO	Guardapolvos inexistentes o rotos.				
9,1 DIRECCIÓN	Fugas visibles sin goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.				
တ်	Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.				
	Desviación lateral en el primer eje superior a ±10 [m/km].				
	Desviación lateral para los demás ejes superior a ±10 [m/km].				
10			RINES Y LLANTAS		
	Falta de una o más tuercas, espárragos, tornillos, o pernos en cualquier rueda del carro.				
LANTAS	Deformaciones excesivas en cualquiera de los rines.				
3 Y L	Fisuras en cualquiera de los rines.				
10,1 RINES Y LLANTAS	Inexistencia de algún rin o llanta en los vehículos que usen más de dos ruedas por eje.				
_					
	Deterioro, deformaciones, fisuras o riesgo de desprendimiento en los aros de los rines.				
		1	•		

	Profundidad de labrado en el área de mayor			DD: DI: TD: TI:	
	desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1,6 mm o inferior a las marcas de				
	desgaste. Es aplicable a vehículos con peso bruto vehicular hasta 3500 kg.				
	venicular nasta 3500 kg.				
	Profundidad de labrado en el área de mayor			DD: 15.3 mm DI: 15.8 mm TD1EJE: 14.4 mm Y 14.4 mm TI1EJEI: 14.6 mm y 14.6 mm	
	desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, es menor a 2 mm o es inferior a las marcas de			TD2EJE: 14.8 mm y 14.6 mm	
	desgaste. Se aplica para vehículos con peso bruto vehicular igual o mayor a 3500 kg.			TI2EJEI: 14.2 mm ý 13.2 mm	
	vernound igual e major a cocc ng.				
	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique.				
	Despegue o rotura en las bandas laterales de una o más llantas.				
	O Mas hantas.				
	Protuberancias, deformaciones, despegue o rotura				
	en la banda de rodamiento de una o más llantas.				
	En cualquiera de las llantas con banda de				
	rodamiento regrabadas, a excepción cuando es				
	permitido por el fabricante.				
11		 	MOTOR		
	Pérdidas de aceite sin goteo continuo				
	Pérdidas de aceite con goteo continuo				
	Mal estado, mala distribución y/o sujeción del				
NO	cableado eléctrico				
11,1 MOTOR	Batería con soporte suelto o con riesgo de				
7,	desprendimiento				
	Detaría con sulfatorión a dos sinata da harras				
	Batería con sulfatación o des ajuste de bornes				

	Fugas en el sistema de refrigeración						
	Aditivos en el refrigerador						
	Filtros húmedos						
	Filtros secos						
	Tensión de correas						
	Niveles de aceite en motor						
12		I	SISTE	EMA DE COMBUSTIBLE			
12,1 SISTEMAS DE COMBUSTIBLE	Mala fijación, deterioro excesivo, fugas, riesgo de desprendimiento del depósito y de los conductos del combustible				, 4 5	5	
13		<u> </u>		TRANSMISIÓN			
	Juegos mecánicos (holguras) excesivos en las juntas del cardán						
	Pérdidas de aceite sin goteo continuo en la transmisión o caja				VMEX	8/	
	Pérdidas de aceite sin goteo continuo en la transmisión o caja  Pérdidas de aceite con goteo continuo en la transmisión o caja				VMAX		
	transmisión o caja				VMAX		
	Pérdidas de aceite con goteo continuo en la transmisión o caja  Existencia de holguras excesivas en los elementos				VMAX		

APROBADO: SI x

No

¿El vehículo requiere acciones correctivas? ¿Cuáles?

SI

E.1 ¿Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (Solo aplica para vehículos de este tipo)

APROBADO: SI

NO X





Nota: Causal de Rechazo

- a) Se encuentra al menos un defecto Tipo A
- b) La cantidad total de defectos tipo B sea

Igual o superior a 10 para vehículos particulares Igual o superior a 5 para vehículos públicos Igual o superior a 5 para vehículos tipo motocicletas Igual o superior a 7 para vehículos tipo motocarros Igual o superior a 5 para vehículos de enseñanza automotriz

Cuando se presente al menos un defecto tipo A para vehículos tipo remolques

NÚMEROS DE LOS F.U.R. ASOCIADOS AL VEHÍCULO PARA ESTA REVISIÓN 3461 - 1

B. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

-----Fin del informe------

c. NOMBRE Y FIRMA DEL INGENIERO MECÁNICO



Ingeniero mecánico Carlos Andrés Beltrán Zúñiga

### Nota:

- 1) El campo del resultado de la prueba del Óxido Nitroso (NO) en el Formato, se aplicará cuando quede regulado por la entidad competente.
- 2) Los resultados aquí consignados corresponden al momento de la revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes, y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones mecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el Artículo 50 de la ley 769 de 2002.