
## DOKUMENTASI PRAKTIKUM DX 2 EMBEDDED SYSTEM



## Kelompok 1:

Andros - 1006665965

Berty Chismartin Lumban Tobing - 1006666734

Indra Eka Prasetya - 1006671564

Juan Karsten - 1006666034

Fakultas Ilmu Komputer
Universitas Indonesia
2013

## A. Penjelasan Program

• Task untuk melakukan perhitungan jarak objek di depan sonar.

```
void vSonarTask( void * pvParameters )
    char lcd[16];
     int i = 0;
     init lcd();
     while(1){
           unsigned int data = 0;
           // Send command to start measurement
           i2c transmit(0xE0, 0, 81);
           // Wait for the measurement to be done
           vTaskDelay(70 * TICKS PER MS);
           // Read the 16 bit result
           data = i2cRead(0xE0, 2) << 8;
           data \mid = i2cRead(0xE0, 3);
           global sonar cm = data;
           // Convert the data to string
           ltoa(data, lcd, 10);
           // Clear the LCD
           init lcd();
           // Display the distance to LCD
           for(i=0; i<16; i++){
                if(lcd[i]==0){
                      break;
                 }
                 //tulis data ram lcd('E');
                 tulis data ram lcd(lcd[i]);
           // Delay for another 100 ms
           vTaskDelay(100 * TICKS PER MS);
     }
```


• Task untuk mengatur nyalanya LED. Pada task ini jumlah LED yang dinyalakan ditentukan dari hasil penghitungan jarak dengan sonar.

```
void vLEDTask ( void * pvParameters ) {
     while (1) {
           if (global sonar cm > 70) {
                PORTB = 0b00000000;
           } else if (global_sonar_cm > 60) {
                PORTB = 0b0000001;
           } else if (global sonar cm > 50) {
                PORTB = 0b00000011;
           } else if (global sonar cm > 40) {
                PORTB = 0b00000111;
           } else if (global sonar cm > 30) {
                PORTB = 0b00001111;
           } else if (global sonar cm > 20) {
                PORTB = 0b00011111;
           } else if (global_sonar_cm > 10) {
                PORTB = 0b00111111;
           } else if (global sonar cm > 60) {
                PORTB = 0b01111111;
           } else {
                PORTB = 0b11111111;
           vTaskDelay(10 * TICKS PER MS);
     }
```

• Function main. Pada function main dilakukan inisialisasi RTOS, LCD, serta membuat dan menjalankan task-task RTOS yang dibutuhkan.

```
int main(){
     // Task Handlers
     xTaskHandle xSonarTaskHandle, xMusicTaskHandle,
xSoundTaskHandle, xLEDTaskHandle;
     /* set the I2C bit rate generator to 100 kb/s */
     TWSR &= \sim 0 \times 03;
     TWBR = 28;
     TWCR \mid = BV (TWEN);
     LCD CONTROL DDR = BV(LCD RS BIT) | BV(LCD EN BIT) |
BV(LCD RW BIT);
     DDRA = 0xFF;
     // Set PORTD as output
     DDRD = 0xFF;
     PORTD = 0 \times 00;
     // Set PORTB as LED output //
     DDRB = 0xFF;
     PORTB = 0x00;
     /*
     Create the tasks
     */
     xTaskCreate( vSonarTask, "Sonar", 300, NULL ,
tskIDLE PRIORITY, &xSonarTaskHandle );
     xTaskCreate( vLEDTask, "LED", 100, NULL,
tskIDLE PRIORITY, &xLEDTaskHandle);
     // Start the scheduler
     vTaskStartScheduler();
}
```

## B. Hasil Implementasi



Gambar 1. Mengukur Benda Pada Jarak Sekitar 20 cm



Gambar 2. Mengukur Benda Pada Jarak Lebih Jauh (Sekitar 40 cm)