## MEDIDAS ELECTRICAS II

# Problemas de INSTRUMENTOS DIGITALES

### Problema N° 1

Se tiene un instrumento de  $5^{1/2}$  dígitos. Se desea determinar la resolución, sensibilidad y última cifra significativa para los rangos de:

#### Problema N° 2

De igual manera con los instrumentos siguientes:

Instum. Nº 1	Instrum. Nº 2
Rango 100 V.	Rango 200 V.
5 dígitos	$5^{1/2}$ dígitos.

Cual seria la indicación de los instrumentos si la medición fuera de 104,570 Volt.

#### Problema N° 3

Sean 5 voltímetros de 3<sup>1/2</sup> dígitos construidos por distintos fabricantes con un alcance máximo de 200mV., que tienen las siguientes características de exactitud:

$V_1$ + - (0,1% de la lectura + 0,05 de plena escala)
V <sub>2</sub> + - (0,1% de la extensión de medida +- 1 Unidad)
V <sub>3</sub> + - (0,2% de la lectura + 0,1% de la extensión de medida)
V <sub>4</sub> + - (0,1% de plena escala + 1 digito)
V <sub>5</sub> + - (0,3% de la lectura + 3 Unidades)

Todas estas exactitudes son para una temperatura de 15° C. a 35° C. de funcionamiento.

## <u>Calcular</u>

- 1°) La resolución para cada instrumento.
- 2°) La sensibilidad para cada instrumento.
- 3°) Los errores absolutos en condiciones normales de funcionamiento (en temperatura) y los errores relativos para las siguientes mediciones en cada uno de los instrumentos: 20mV.; 60mV.; 100 mV.; 190 mV,
- 4°) Graficar las cinco curvas del error relativo porcentual.
- 5°) Determinar en forma grafica el error relativo absoluto y relativo para una medición de 35 mV. Y acotar el valor medido.
- 6°) Acotar la medición del voltímetro N°1 si se hace una medición de 50mV. Siendo la temperatura ambiente 80°C.

El coeficiente de temperatura es: +- 0,0004% de la lectura /°C. +- 0,0005% de plena escala /°C.

7°) Que porcentaje del error total se debe a la temperatura en el caso 6°.

# Problema Nº 4

Un multimetro digital de  $5^{1/2}$  dígitos tiene un rango de resistencia de  $2~K\Omega$ , las especificaciones de exactitud que da el fabricante son:

- +-(0,008% de la lectura + 0,001% del rango) a 18 °C.
- +-(0,001% de la lectura + 0,0003% del rango) por °C.

Si la lectura del valor del resistor a 22°C. fue de 1353,52  $\Omega$  calcular la tolerancia en ohms que se presenta en esta medición.