## Estimación Parámetros de un controlador PID en Planta Simulada

El grupo debe plantear el problema (función objetivo) y la técnica de optimización Bayesiana a partir del enunciado dado y encuentre la solución optima.

## Descripción

Se requiere estimar los parámetros de un sistema de control PID. La función objetivo consistirá en evaluar el desempeño de un conjunto de parámetros proporcional  $(K_p)$ , integral  $(K_i)$  y derivativo  $(K_d)$ , en el control de un sistema basado en resistores. Las ecuaciones diferenciales que describen el sistema se encuentran detalladas en la pagina https://apmonitor.com/pdc/index.php/Main/ArduinoModeling2. Estas ecuaciones diferenciales nos sirven para realizar las simulaciones del sistema, y a la vez poder evaluar el desempeño del controlador. El controlador se puede definir como se muestra en la figura 1.




Figura 1: Esquema general de un controlador PID.

Matematicamente, la señal de control se calcula

$$u(t) = K_p \times e(t) + K_i \times \int_0^t e(t)dt + K_d \times \frac{de(t)}{dt},$$

donde e(t) es el error el cual significa la diferencia entre la referencia r(t) y la salida y(t). En la literatura existe diferentes esquemas para evaluar el desempeño de los controladores y así poder sintonizar o seleccionar las constantes del controlador PID. Se adopta como función objetivo una medida de desempeño para controladores conocida como la integral del error absoluto (IAE), la cual se define

$$IAE = \sum_{n=0}^{N} |e[n]|.$$

El IAE depende directamente de los parámetros del PID empledos.

C. Guarnizo

## **Procedimiento**

- 1. Descripción matemática y conceptual del problema de optimización y del sistema dinámico.
- 2. Definir y programar la función objetivo de minimización del error del controlador por medio del IAE (Integral Absolute Error) para el sistema suministrado.
- 3. Proponer cuales son los rangos de los valores de los parámetros del controlador PID.
- 4. Programar como se tomaran los datos de la planta (tiempo de ejecución) y la medida de desempeño propuesta (ITAE).
- 5. Generar 10 puntos aleatorios para los parámetros del controlador PID, y obtener la evaluación de la función objetivo. Se deben aplicar cada set de parámetros y obtener la medida del ITAE en cada uno de los 10 conjuntos. Al finalizar cada conjunto se debe dejar reposar la planta hasta que vuelva a su estado de temperatura inicial.
- 6. Seleccionar y evaluar un conjunto de parámetros candidato por medio de la optimización Bayesiana. Pueden emplear la función de adquisición expected improvement.
- 7. Incluir el punto candidato anterior al conjunto de datos y generar un nuevo punto candidato. Realizar esta operación al menos 10 veces, o hasta que converja el proceso de optimización.
- 8. Analizar los resultados y realizar conclusiones.

## Referencias

APMonitor site. https://apmonitor.com/do/uploads/Main/Lab\_B\_MIMO\_Model.pdf. EERO HEINÄNEN, A Method for Automatic Tuning of PID Controller following Luus-Jaakola Optimization. Master thesis, 2018.

C. Guarnizo 2