Introducción

Contents

- Observaciones
- BC 73 Pereira
- BC 81 Avenida Kennedy
- BC 115 Circunvalar Pereira
- BC 367 Granada Meta
- BC 513 El Dificil
- BC 554 Mall Plaza Buena Vista
- BC 681 Cerete
- BC 689 Metropolis
- BC 733 La Unión Valle
- BC 777 Parque Washington
- BC 73 Pereira
- BC 81 Avenida Kennedy
- BC 111 Corozal
- BC 115 Circunvalar Pereira
- BC 265 Valle de Lili
- BC 332 Zipaquira
- BC 367 Granada Meta
- BC 384 Anapoima
- BC 388 CC Hayuelos
- BC 478 Mix Vía 40
- BC 513 El Dificil
- BC 516 Santa Marta
- BC 517 El Rodadero
- BC 554 Mall Plaza Buenavista
- BC 681 Cerete
- BC 687 Planeta Rica
- BC 689 Metropolis
- BC 733 La Unión Valle
- BC 772 Caicedonia
- BC 775 Bulevar 54
- BC 777 Parque Washington
- BC 781 Prado Plaza
- BC 802 Puerto Lopez

¡Hola!,

En Celsia nos encanta acompañarte en tu meta de ser más eficiente, por eso te presentamos tu informe semanal de consumo de energía.



Observaciones

 Observaciones del monitoreo de energía en las sucursales de Bancolombia Fase 2 durante la semana del 1 al 7 de abril del 2024:

BC 73 - Pereira

- La sede presenta un problema con la carga del totalizador, se está validando internamente la solución.
- El lunes 1 de abril la carga de aire acondicionado fue mayor que los otros días

BC 81 - Avenida Kennedy

- La sede mantuvo encendido el aire acondicionado para el fin de semana.
- La sede presenta un pico de consumo todos los domingos a media noche, este puede ser causado por la automatización.

BC 115 - Circunvalar Pereira

- La sede mantuvo el aire encendido las noches del 4 y 5 de abril
- El patron de consumo de la sede es irregular, verificar la automatización del apagado.

BC 367 - Granada Meta

• La sede mejoro el patrón de consumo durante la semana, los picos que se presentaban a media noche fueron controlados.

BC 513 - El Dificil

- Para la sede se debe validar la instalación de las medidas de los equipos de aire.
- Una carga se mantiene enciendida para la noche del 1 de abril.

BC 554 - Mall Plaza Buena Vista

- Se está validando la instalación de los equipos de medida del aire acondicionado.
- La sede presenta horas de apagado con oportunidad de mejora, las alarmas para esta sede ya quedaron configuradas para ayudar con el proceso.

BC 681 - Cerete

- Se está validando la instalación de los equipos de medida del aire acondicionado.
- El aire se mantuvo encendido las noches del 1, 2 y 3 de abril.

BC 689 - Metropolis

• La sede presenta consumos nocturnos las noches del 1, 2 y 3 de abril.

BC 733 - La Unión Valle

• La sede mejoró el patrón de consumo.

BC 777 - Parque Washington

• La sede mejoró en las horas de apagado.

By CELSIA Colombia

© Copyright 2022.