## **TECHNICAL ASSOCIATES OF CHARLOTTE, P.C**

Criterios de Severidad del Nivel Global de la Vibración (mm/s, rms)

- 1. Velocidad de rotación comprendida entre 600 60000 rpm (10 1000 Hz)
- 2. Mediciones realizadas a través de acelerómetros o sensor de velocidad, lo más cercano posible al cojinete.
- 3. Se aplica en máquinas que no estén montadas en aisladores de vibración. En máquinas aisladas, fijar la alarma entre un 30 50% más arriba.
- 4. Fijar la alarma del motor igual que la del tipo de máquina específica, a menos que se señale una en especial.
- 5. Fijar alarmas en caja de velocidades 25% más arriba que el del tipo de máquina específica.
- Las ALARMA 1 y la ALARMA 2 de los niveles globales solo se aplican a máquinas en servicios las cuales están siendo operadas desde algún tiempo después de su instalación inicial o reparación. No se aplican en máquinas nuevas o reconstruidas.

TIPO DE MÁQUINA ESPECÍFICA	BUENA	REGULAR	ALARMA 1	ALARMA 2
TRANSMISIONES DE TORRE DE ENFRIAMIENTO		202111		
Flecha larga y hueca	0 - 6,75	6,75 - 10,80	10,80	16,20
Acoplamiento por bandas	0 - 4,95	4,95 - 7,65	7,65	11,70
Acopladas directamente	0 - 3,60	3,60 - 10,80	10,80	8,10
COMPRESORES	5 5/55	2,00		3,20
Reciprocantes (movimiento alternativo)	0 - 5,85	5,85 - 9,00	9,00	13,50
Tipo Tornillo	0 - 5,40	5,40 - 8,10	8,10	11,70
Centrífuga con o sin caja de engranaje externa	0 - 3,60	3,60 - 5,40	5,40	8,10
Centrífuga – engranaje integral (medición axial)	0 - 3,60	3,60 - 5,40	5,40	8,10
Centrífuga – engranaje integral (medición radial)	0 - 2,70	2,70 - 4,50	4,50	6,75
SOPLADORES (VENTILADORES)		, - ,	7= -	1, 1
Giratorio tipo lóbulo	0 - 5,40	5,40 - 8,10	8,10	12,15
Accionado por bandas	0 - 4,95	4,95 - 7,65	7,65	11,70
Ventiladores generales de transmisión directa (con acoplamiento)	0 - 4,50	4,50 - 6,75	6,75	9,90
Ventiladores de aire primario	0 - 4,50	4,50 - 6,75	6,75	9,90
Ventiladores de tiro forzado, grandes	0 - 3,60	3,60 - 5,40	5,40	8,10
Ventiladores de tiro inducido, grandes	0 - 3,15	3,15 - 4,95	4,95	7,20
Ventilador integral montado en eje (eje extendido del motor)	0 - 3,15	3,15 - 4,95	4,95	7,20
Ventilador axial con aletas guías	0 - 2,70	2,70 - 4,50	4,50	6,75
GRUPO MOTOR-GENERADOR				
Impulsados por bandas	0 - 4,95	4,95 - 7,65	7,65	12,15
De acoplamiento directo	0 - 3,60	3,60 - 5,40	5,40	8,10
ENFRIADORES (CHILLERS)				
Reciprocantes (movimiento alternativo)	0 - 4,50	4,50 - 7,20	7,20	10,80
Centrifugo abierto (al aire libre) Motor – Compresor separado	0 - 3,60	3,60 - 5,40	5,40	8,10
Centrífugo cerrado (hermético) Motor – Impelente interno	0 - 2,70	2,70 - 4,05	4,05	6,30
TURBOGENERADORES GRANDES				
Turbogenerador de 3600 rpm	0 - 3,15	3,15 - 4,95	4,95	7,20
Turbogenerador de 1800 rpm	0 - 2,70	2,70 - 4,05	4,05	6,30
BOMBAS CENTRIFUGAS				
Bombas verticales (300mm - 500mm de altura)	0 - 5,85	5,85 - 9,00	9,00	13,50
Bombas verticales (200mm - 300mm de altura)	0 - 4,95	4,95 - 7,65	7,65	11,70
Bombas verticales (130mm - 200mm de altura)	0 - 4,05	4,05 - 6,30	6,30	9,45
Bombas verticales (0mm - 130mm de altura)	0 - 3,60	3,60 - 5,40	5,40	8,10
Bomba horizontal de uso general y acoplamiento directo	0 - 3,60	3,60 - 5,40	5,40	8,10
Bomba de alimentación para calderas	0 - 3,60	3,60 - 5,40	5,40	8,10
Bombas Hidráulicas	0 - 2,25	2,25 - 3,60	3,60	5,40
MÁQUINAS HERRAMIENTAS				
Motor	0 - 1,17	1,17 - 1,80	1,80	2,70
Entrada de la caja de engranaje	0 - 1,80	1,80 - 2,70	2,70	4,05
Salida de la caja de engranaje	0 - 1,17	1,17 - 1,80	1,80	2,70
Husillos: a) Operaciones de desbastamiento	0 - 0,72	0,72 - 1,17	1,17	1,80
b) Acabado	0 - 0,45	0,45 - 0,72	0,72	1,17
c) Maquinado Crítico	0 - 0,27	0,27 - 0,45	0,45	0,72