
- 1. Untuk Documentasi Lengkapnya anda dapat membuka link google drive dibawah ini
  - https://github.com/juarendra/Zeapad-Pro-QMK-VIA
- 2. Lihat dahulu video untuk mengetahui cara pengunaan macropad dengan software VIA
- 3. Fungsi file file di google drive
  - a. Link Keycode.txt = berisi link yang menunjukan list keycode yang dapat digunakan dalam melakukan setting keymap
  - b. TUTORIAL MACRO ON VIA CONFIGURATOR.txt = berisi link tutorial cara membuat macro di software via
  - c. LINK TUTORIAL PENGGUNAAN.txt = berisi link video tutorial penggunaan
  - d. TUTORIAL MEMBUAT TOMBOL PINDAH LAYER.txt = berisi panduan untuk merubah fungsi tombol sebagai trigger memindahkan layer
  - e. zeapadpro\_via\_definitions.json= File json yang perlu dimasukkan ke VIA

Untuk panduan lainnya menggunakan software via ada dapat membacanya disini <a href="https://docs.keeb.io/via">https://docs.keeb.io/via</a>

Pada via hanya dapat menyimpan maks 15 macro di seluruh layer. Ada beberapa trik untuk memaksimalkannya. Jika macro anda hanya kombinasi sederhana seperti CTRL + ALT + DEL maka anda dapat menggunakan fitur ANY keys pada tab special seperti dibawah




Untuk jelasnya anda dapat membacanya di https://docs.keeb.io/via

## Cara Menggunakan Software VIA Pada Macropad

- 1. Colok dahulu Macropad pada PC
- 2. Buka Aplikasi VIA
- 3. Pada Tab Setting, aktifkan "Show Design Tab"
- 4. Buka Tan Design
- 5. Load file extension "json" di google drive yang di berikan
- 6. Buka tab Configure untuk melakukan setting
- 7. Jika masih muncul gambar searching, maka ulangi lagi load json file

## Lakukan Hal ini setiap kali ingin setting macropad di VIA



## **Cara Setting Knob**

Untuk melakukan setting di knob perlu memasukan command berupa keycode qmk, Jadi cara nya sama dengan melakuykan setting dengan Any key seperti petunjuk pada link berikut: <a href="https://docs.keeb.io/via">https://docs.keeb.io/via</a>

## Here's some examples:

LALT(KC\_TAB) - Sends Alt-Tab

LCTL(KC\_C) - Sends Ctrl-C

LGUI(KC\_C) - Sends Cmd-C or Win-C

LSFT(LCTL(KC\_END)) - Sends Shift-Ctrl-End

MO(1) - Momentarily turn on layer 1

LCA(KC\_DEL) - Sends Ctrl-Alt-Del

MT(MOD\_RSFT, KC\_ENT) - Sends Shift if held, Enter if tapped

MACRO(0)- Send Macro 0

