Cân điện tử

Nhập môn Lập trình nhúng





★ Hoàng Xuân Trường

★ Đỗ Hoàng Anh Duy

1612899 1612847

Giới thiệu đề tài

Cân điện tử:

- Dùng loadcell để xác định khối lượng của sản phẩm
- Giao diện web
- Xuất QR code để quét ở quầy tính tiền




Cảm biến loadcell


- Các Loadcell là các cảm biến lực
- Khi có một lực tác động lên loadcell, loadcell sẽ chuyển đổi lực tác dụng thành tín hiệu điện (truyền về là tín hiệu mV/V).
- Nguyên nhân là các loadcell sử dụng điện trở (loại strain gauge-đây là loại điện trở thay đổi điện trở khi có tác dụng của lực lên nó)




Cảm biến loadcell


Resistive Load cell Principle







Cảm biến loadcell




Module ADC Hx711


- Là module chuyển đổi tương tự-số ADC (Analog Digital Convert):
- Độ phân giải 24bit và giao tiếp 2 dây với vi điều khiển: 2 chân SCK (Clock) và DT (Data).

Thông số kỹ thuật:

- Điện áp hoạt động: 2.7 V 5V
- ➤ Dòng tiêu thụ <1.5mA</p>
- > Tốc độ lấy mẫu:10-80 SPS(Có thể tùy chỉnh)
- Độ phân giải điện áp: 40mV



Thiết kế phần cứng




Thiết kế phần cứng

Mô hình demo



Thiết kế phần cứng

Mạch điện



Web server

GET /dev

Ý nghĩa: Liệt kê danh sách device

Dữ liệu trả về (ví dụ): ["/dev/ttyUSB0"]

Web server


Websocket /dev/<tên>

Ý nghĩa: Nhận cập nhật khối lượng từ cân Messages:

- Cân đang thay đổi: "changing"
- Cân đã ổn định: <khối lượng: số thực (gram)>


Xử lý dữ liệu từ loadcell

- Cần xác định khi nào sản phẩm được đặt xuống/lấy lên
- Dữ liệu từ cân không ổn định



Xử lý dữ liệu từ loadcell

Ý tưởng: Khi vật được đặt xuống (lấy lên), giá trị cân sẽ tăng (giảm) một lượng lớn




Xử lý dữ liệu từ loadcell

Thuật toán:

- Dồn các giá trị tăng (giảm) liên tiếp thành một "gap".
- Độ lớn T = |giá trị đầu giá trị cuối|
- Phân loại:
 - Gap lớn: T >= 1
 - Gap nhỏ: T < 1
- Gặp gap lớp => Đang thay đổi.
- 5 gap nhỏ liên tiếp => Đã ổn định, khối lượng = trung bình 5 đỉnh gần nhất.

Giao tiếp với Server

- Ghi "started" khi xong hàm setup()
- 2. Chờ handshake có dạng "hi ..."
- 3. Echo lai handshake của server
- 4. Bắt đầu quá trình cân
- 5. Nếu nhận được "close" echo lại "close" và quay lại bước 2




Mục đích:

- Đợi handshake từ Server
- Dồn dữ liệu lại thành các gap.


Trạng thái:

- Wait: Đang đợi
- Up: Đăng tăng
- Down: Đang giảm




Event: Nhận được "hi ..." từ server Hành động:

- Reset cân về 0
- Khởi tạo các giá trị dùng trong việc tính toán





Event: Nhận được "close" từ server



Event: x(t) < x(t-1) Hành động:


- Tính giá trị gap và báo event có gap mới






Event: x(t) > x(t-1) Hành động:


- Tính giá trị gap và báo event có gap mới






Mục đích:


- Đếm gap
- Trạng thái:
 - Stable
 - Changing



Event: Gap lớn




Event: Gap nhỏ




Event: Gap lớn Hành động:

- Ghi "changing" vào serial



Event: 5 gap nhỏ liên tiếp Hành động:


 Tính khối lượng và ghi vào serial





React




Antd













- 1. https://www.how2electronics.com/weighing-machine-using-arduino-load-cell-hx 711-module/
- 2. http://cogetechcorp.blogspot.com/2017/11/can-ien-tu-voi-hx711-va-arduino.htm
- 3. https://sites.google.com/site/chiasekienthucchuyensau/chuyendoitinhieu/strain-gauge-la-gi-cam-bien-loadcell-la-gi
- 4. https://candientubinhduong.com/tin-tuc/cam-bien-luc-co-cau-va-nguyen-ly-hoat-dong-61.html

Tham khảo



Cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe!