	The state of the s						1
ASSESSED VALUE OF THE PARTY OF	Inglobal	0	CONTROL DE CALIDAD	E CALID	AD	FJP-44	
	JP BIOINGENIERIA S.A.S		PRUEBAS E INSPECCIÓN FINAL	NSPECC	;iÓN	Versión 01	
n	Esecuivo a parur de: Febrero 18 de 2018	de 2018	Docum	Documento origen: DJP-26	DJP-26		1
N	NOMBRE PRODUCTO	Autoclave Vertical 40L			MODELO	2020	- 1
RE	REFERENCIA	JPA40LV			ORDEN DE PEDIDO	2020135	
PR	PROCESO	Control de Calidad			FECHA DE PEDIDO		
No	PROCESO	INSPECCIÓN	REVISADO	FECHA	OBSERVACIONES	P) (S	PAS (S/N
L	Realizar el primer encendido del equipo	Verificar y ajustar los parámetros (Ganancia, P, I, D, Tciclo, MediaMovil, R51, RPT100B, temperatura, tiempos de esterilización, nivel de desfogue) calibraciones desde Menú de Ajustes.	Constant of the second	Oros	P=7 Ayrk +=0 T. P=10 Author = 80 P=10 Author = 80	. h-10. 40	
2	Prueba de Hardware equipo	Verificar que cada uno de los del componentes del equipo funcionen correctamente utilizando el "Test de componentes"	Pest o	0252	1.541.0x.	V	V .
w	Realizar el ciclo "Liquidos A" con equipo sin carga.		C Dragge Dragge	حي م	H. Ini 110 15:19 T. mak 120486 T. mak 120,7°C T. mak 120,7°C T. mak 120,7°C	ч	9
4	Realizar el ciclo de "Caucho" con equipo sin carga.	Revisar que no existan fugas de vapor o agua en ninguna de las conexiones hidráulicas, neumáticas y por el sello de la puerta. Verificar que se realice el ciclo completo que los valores de temperatura y presión tenga correlación.	Cring Disens Electrics	<i>'</i>	Hinkin later	I COKTS	\sim
v	Realizar el ciclo de "Instrumental" con equipo sin carga.	Revisar que no existan fugas de vapor o agua en ninguna de las conexiones de hidráulicas, neumáticas y por el sello de sin la puerta. Verificar que se realice el ciclo completo que los valores de temperatura y presión tenga correlación. Verificar Nivel de desfogue.	Electron Control of the Control of t	ودروع	Himing 11.12 C Thinkly 10.35 Abbre -= 1 Trinkly 10.35 Abbre -= 1	10287	S
on .	Realizar el ciclo de "Líquidos B" con equipo sin carga.	Revisar que no existan fugas de vapor o agua en ninguna de las conexiones hidráulicas, neumáticas y por el sello de la puerta. Verificar que se realice el ciclo completo que los valores de	C - X	06,02	Times = 1171,5 Times = 1101,5 Times = 1101,5 Times = 1171,5 Times = 1171,5 Times = 1171,5 Times = 1171,5	H.firal = 14.35 S	

PASA (S/N)

1

×.