INDICADORES CLAVE DE DESEMPEÑO (KPI)				
Alcance	KPI	Métrica	Objetivo	
Global	Utilización de Equipos	Porcentaje de tiempo en que los equipos de producción están en funcionamiento.	Lograr una utilización de equipos del 85% o más.	
	Calidad del Producto	Tasa de defectos de productos terminados.	Reducir la tasa de defectos a menos del 2%.	
	Productividad	Volumen de producción por hora.	Aumentar la productividad en un 15%.	
	Costo de Producción	Costo total de producción por metro cuadrado de producto.	Reducir el costo de producción en un 10%.	
	Tasa de Desperdicio	Porcentaje de desperdicio de material por metro cuadrado de baldosas cerámicas producidas.	Reducir la tasa de desperdicio en un 10%.	
Atomizador de secado	Rendimiento del Atomizador	Contenido de humedad eliminada del material en relación con la humedad inicial.	Reducir el contenido de humedad del material en un 20%	
	Uniformidad de Secado	Desviación estándar del contenido de humedad en las baldosas cerámicas secadas.	Mantener la desviación estándar de la humedad en 0.01 kg de agua / kg de sólido seco	
Amasado	Tiempo de Amasado	Tiempo promedio requerido para amasar una cantidad específica de material.	Reducir el tiempo de amasado en un 20%.	
Prensado	Tiempo de Prensado	Tiempo promedio requerido para prensar una cantidad específica de baldosas cerámicas.	Reducir el tiempo de prensado por baldosa en un 3%.	
	Eficiencia de Prensado	Porcentaje de baldosas cerámicas prensadas correctamente en relación con el total de baldosas cerámicas producidas.	Mantener la tasa de rechazo por debajo del 0,5%.	
Esmaltado	Eficiencia de Esmaltado	Porcentaje de baldosas cerámicas esmaltadas correctamente en relación con	Lograr un porcentaje de unidades correctamente	

		el total de baldosas cerámicas	esmaltadas del 99,7%.
		producidas.	esmanadas del 99,1 %.
	Tiempo de Esmaltado	Tiempo promedio requerido para esmaltar una cantidad específica de baldosas cerámicas.	Reducir el tiempo de esmaltado por baldosa en un 3,5%.
Cocción	Eficiencia de Cocción	Porcentaje de baldosas cerámicas cocidas correctamente en relación con el total de baldosas cerámicas producidas.	Lograr un porcentaje de unidades correctamente cocidas del 99,7%.
Empaque	Eficiencia de Empaque	Porcentaje de productos empaquetados correctamente en relación con el total de productos producidos.	Mantener la tasa de empaquetados incorrectos por debajo del 0,3%.
	Tiempo de Empaque	Tiempo promedio requerido para empacar una cantidad específica de productos.	Reducir el tiempo de empaquetado por metro^2 en un 7,5%.