
아두이노를 활용한 ADC의 이해와 예제

https://github.com/juhong-rdv/2023_fall_du_sensor





ADC(Analog-to-digital converter)

- 입력 된 아날로그 전기 신호를 디지털 신호로 변환하는 장치
- 센서로 수집된 전기 신호를 디지털 신호로 변환하면 컴퓨터에 서 센서의 데이터를 확인 가능



아두이노 ADC 실험








가변저항(Potentiometer, 볼륨)

```
void setup (){
 Serial.begin(9600);
void loop(){
 int val = analogRead(A0);
 Serial.print("Analog : ");
 Serial.println(val);
```



아두이노 프로그래밍 과정


• 업로드 & 실행

```
o sketch_sep29a | 아두이노 1.8.16 (Windows Store 1.8.51.0)
                                                              파일 편집 스케치 둘 도움말
 sketch_sep29a§
void setup()
 //아무미노를 설정하는데 사용
 //아날로그 AO에 불꽃감지 센서가 연결
 //마날로그 값을 확인하기 위해서 시리얼 통신을 미용하겠다.
 Serial.begin(9600); //시리얼통신을 시작하는데 9600bps속도러 설정
 pinMode(8, OUTPUT); //아무이노 8번핀에 부저의 +가 연결되어 있음.
void loop()
 int analog value = analogRead(AO) ; //AO핀으로 입력된 아날로그 값을 디지털로 변환
 //평소에는 analog value가 1000의 값을 갖는다
 //만약에 불꽃이 감지되면 500정도의 값으로 열어짐을 확인했다.
 if( analog_value < 750 ) //750보다 미만이면 불꽃이 감지 되었다고 생각
   tone(8, 262, 500);
   delay(500);
  Serial.println(analog_value);
  delay(500);
                                                     Arduino Gemma on COM4
```

```
o sketch_sep29a | 아두이노 1.8.16 (Windows Store 1.8.51.0)
                                                              П
파일 편집 스케치 툴 도움말
 sketch_sep29a§
void setup()
 //아무이노를 설정하는데 사용
 //마날로그 AO에 불꽃감지 센서가 연결
 //마날로그 값을 확인하기 위해서 시간열 통신을 이용하겠다.
 Serial.begin(9600) ; //시리얼통신을 시작하는데 9600bps속도러 설정
 pinMode(8, OUTPUT) ; //아두이노 8번핀에 부저의 +가 연결되어 있음.
void loop()
 int analog value = analogRead(AO) ; //AO핀으로 입력된 아날로그 값을 디지털로 변환
 //평소에는 analog_value가 1000의 값을 갖는다
 //만약에 불꽃이 감지되면 500정도의 값으로 떨어짐을 확인했다.
 if( analog_value < 750 ) //750보다 미만이면 불꽃이 감지 되었다고 생각
   tone(8, 262, 500);
   delay(500);
 Serial.println(analog_value);
 delay(500);
                                                      Arduino Gemma on COM4
```


```
o sketch_sep29a | 아두이노 1.8.16 (Windows Store 1.8.51.0)
                                                              파일 편집 스케치 툴 도움말
 sketch_sep29a§
void setup()
 //마두미노를 설정하는데 사용
  //마날로그 AO에 불꽃감지 센서가 연결
  7/마날로그 값을 확인하기 위해서 시리얼 통신을 이용하겠다.
  Serial.begin(9600) : //시리얼통신을 시작하는데 9600bps속도러 설정
 pinMode(8, OUTPUT); //아두이노 8번핀에 부저의 +가 연결되어 있음.
void loop()
 int analog value = analogRead(AO) ; //AO핀으로 입력된 아날로그 값을 디지털로 변환
  //평소에는 analog_value가 1000의 값을 갖는다
  //만약에 불꽃이 감지되면 500정도의 값으로 떨어짐을 확인했다.
  if( analog_value < 750 ) //750보다 미만이면 불꽃이 감지 되었다고 생각
   tone(8, 262, 500);
   delay(500);
  Serial.println(analog value);
 delay(500);
                                                     Arduino Gemma on COM4
```

센서값을 그래프로 확인




가변저항2(Potentiometer, 볼륨)

```
void setup (){
 Serial.begin(9600);
void loop(){
 int val = analogRead(A2);
 Serial.print("Analog : ");
 Serial.println(val);
```




조도센서(CDS cell)




조도센서(CDS cell)

- 특징
 - 빛의 양(조도)에 따라 저항값이 변화(밝기값과 저항값은 반비례)
 - 극성이 없음(+,-가 없음)
 - 아날로그 입력
- 조도센서를 이용하여
 - 스마트 가로등 : 가로등을 자동으로 On/Off

조도센서(CDS cell)








풀업 저항 사용시 밝기에 대한 측정 전압


가변저항2(Potentiometer, 볼륨)

```
void setup (){
 Serial.begin(9600);
void loop(){
 int val = analogRead(A2);
 Serial.print("Analog : ");
 Serial.println(val);
```




CSD(포토레지스터)

```
void setup (){
 Serial.begin(9600);
void loop(){
 int val = analogRead(A2);
 Serial.print("Analog : ");
 Serial.println(val);
```



2개의 ADC 실험(Potentiometer, 볼륨)

```
void setup (){
 Serial.begin(9600);
void loop(){
 int val1 = analogRead(A1);
 Serial.print("Analog 1: ");
 Serial.println(val);
 int val2 = analogRead(A2);
 Serial.print("Analog 2: ");
 Serial.println(val);
```



2개의 ADC 실험(Potentiometer, 볼륨)

```
void setup (){
 Serial.begin(9600);
void loop(){
 int val1 = analogRead(A1);
 Serial.print("Analog 1: ");
 Serial.println(val);
 int val2 = analogRead(A2);
 Serial.print("Analog 2: ");
 Serial.println(val);
```

