

수배전반 열화상 라벨링 가이드

수배전반 반별 가공대상 부품과 라벨 체계를 정리한 참조 문서

목 차

1. 수배전반 반별 우선순위

5. 추가 내용

2. 퓨즈 종류

3. 반별 가공대상 상세

4. CVAT 속성 값

1. 수배전반 반별 우선순위

1

TR 반



2

LBS&LA 반



3

MOF 반



4

MOF&PT 반



5

PF&PT 반



6

VCB 반



7

VCB&CT 반



8

ACB 반



9

MCCB 반



10


ACB&MCCB 반



2. 퓨즈 종류



한류형 전력퓨즈



비한류형 전력퓨즈



소음기부착형 전력퓨즈




3. 반별 가공대상 상세 - TR반

● 철심부


● 에폭시 표면

● 소음기부착형 전력퓨즈

● 몰드변압기 접촉부



3. 반별 가공대상 상세 - TR반



몰드변압기 접촉부는 4개 달려있음.

3. 반별 가공대상 상세 – LBS&LA반



LBS



한류형 전력퓨즈



LA




케이블헤드



LBS 1차측 접촉부



LBS 2차측 접촉부



- 전체를 LBS라 부름.
- 한류형퓨즈가 장착됨.
- LBS를 세로(세워서)설치 할 수도
가로(눅혀서) 설치 할 수도 있음.
- 각 부품 예시 라벨 뒷 장에 추가설명

3. 반별 가공대상 상세 – LBS&LA반



LBS



한류형 전력퓨즈



LA



케이블헤드



LBS 1차측 접촉부



LBS 2차측 접촉부



<피리기>

LA



<서지 흡수기>

SA

※ 생긴 게 비슷하여 라벨링 시 주의.

3. 반별 가공대상 상세 – LBS&LA반



LBS



한류형 전력퓨즈



LA




케이블헤드



LBS 1차측 접촉부



LBS 2차측 접촉부



한류형 전력퓨즈 라벨링 예시

3. 반별 가공대상 상세 - MOF&PT반

일반인이 구별하기 힘든 부분이라 조언 필요
기존 라벨링 가이드 지침대로 일단 진행



변압기



변류기





비한류형 전력퓨즈



변압기 접촉부





변류기 접촉부



3. 반별 가공대상 상세 – MOF&PT반


일반인이 구별하기 힘든 부분이라 조언 필요
기존 라벨링 가이드 지침대로 일단 진행

변압기 접촉부



3. 반별 가공대상 상세 – MOF&PT반 변류기 접촉부

일반인이 구별하기 힘든 부분이라 조언 필요
기존 라벨링 가이드 지침대로 일단 진행



3. 반별 가공대상 상세 - PF&PT반

● 소음기부착형 전력퓨즈

● PT

● 케이블헤드

● 인입선로 접촉부



3. 반별 가공대상 상세 - PF&PT반



소음기부착형 전력퓨즈




PT



케이블헤드



인입선로 접촉부



분기 접촉부 -> 케이블헤드

명칭 변경

SA,LA,케이블헤드 비슷한 생김새 주의



3. 반별 가공대상 상세 - VCB반

● VCB 접촉부

● CT

● 케이블헤드

● SA



3. 반별 가공대상 상세 - VCB반

VCB 접촉부


CT

케이블헤드

SA



SA



케이블헤드

구분 주의

3. 반별 가공대상 상세 – VCB&CT반

VCB 접촉부

CT

CT접촉부

접촉부에 대한 라벨링은 잘 안보이는 경우 보류



3. 반별 가공대상 상세 – ACB&MCCB반



콘덴서




ACB 접촉부



MCCB



MCCB 접촉부



4. CVAT 속성 값

속성	언제
truncated	프레임 밖으로 잘렸지만 무엇인지 알아볼 수 있을 때
occluded	다른 부품에 가려졌을 때
ignore	판별이 안 되거나 경계를 못 나눌 때 (학습에서 제외됩니다)

이미지마다 촬영 유형도 함께 기록합니다 — 클로즈업 / 중거리 / 전체.

CVAT 라벨에서 > **Details** 항목 클릭 시 속성 값 항목 선택가능.

Occluded 속성은 CVAT 내장 기능으로 라벨 네모 클릭 후 **q키** 누를 시 네모칸이 점선으로 변하게 됨.

5. 추가 내용