
6月　手のけが

製造



1　回る刃物の機械では手袋をしない

ボール盤などは軍手ごと巻き込まれる

2　プレスや切断機の材料は道具で扱う

手を入れず、決められた道具を使う

3　安全装置を切ったまま動かさない

調整のあとは、元に戻したか確かめる

出典：厚生労働省・労働局ほか