
事務所・店舗

10月　職場の空気と換気



1　窓と給気口をふさがない

前に棚や段ボールを置かない

2　換気扇や換気設備を止めない

窓が開く部屋は、30分に1回全開で数分が目安

3　室温は18〜28度を目安に

湿度は40〜70%。温湿度計で見る

全国労働衛生週間　毎年10月1日〜7日