
清掃・ビルメン

10月　職場の空気と換気



1　入る前に換気し、外から測る

酸素と硫化水素の両方

2　換気は作業中も止めない

入るのは、作業主任者の指示で

3　倒れた人へ、すぐ入らない

呼吸器なしで入ると、自分も倒れる

全国労働衛生週間　毎年10月1日～7日