

Module 9 -Remplir le Dossier VASP

Resume du module

Guide pratique pour constituer et déposer le dossier VASP auprès de la DREAL. Du certificat de conformité aux photos obligatoires en passant par l'attestation de travaux.

Points clés à retenir

- > Le certificat de conformité barre rouge est le document central du dossier
- > La demande de réception se fait auprès de la DREAL de ta région
- > Les photos du van doivent montrer chaque élément aux normes
- > L'attestation de travaux documente toutes les modifications faites

Checklist -À faire

- ☐ Obtenir le certificat de conformité barre rouge du véhicule
- ☐ Remplir la demande de réception DREAL
- ☐ Prendre les photos obligatoires (intérieur, extérieur, équipements)
- ☐ Rédiger l'attestation de travaux avec la liste des modifications
- ☐ Rassembler tous les certificats de conformité des équipements
- ☐ Déposer le dossier complet auprès de la DREAL

Astuces de pro

- * Fais une copie numérique de TOUT le dossier avant de le déposer.
- * Appelle la DREAL avant de déposer pour vérifier qu'il ne manque rien -ça évite les allers-retours.
- * Les délais varient de 2 semaines à 2 mois selon les régions.

