AM · MANTENIMIENTO AUTÓNOMO

Conjunto de actividades realizadas diariamente por los operadores de producción, con el objetivo de **preservar el equipo** mediante:

LIMPIEZA **INSPECCIÓN** **LUBRICACIÓN** **REAPRIETE**

Mejora continua y control de las actividades del propio puesto.



1 · ¿POR QUÉ HACERLO?

Para mejorar los equipos, que la mayoría de las veces están en **condiciones degradadas**:

- Porque las máquinas no alcanzan los **objetivos de eficiencia**.
- Porque la **motivación** de las personas ciertamente puede ser **mejorada**.

2 · OBJETIVOS PRINCIPALES

En los tres primeros pasos se debe trabajar para:

- **Eliminar las averías** por falta de condiciones básicas del equipo.
- **Reducir el tiempo** de las actividades de limpieza, inspección, lubricación y reapriete.
- **Aumentar la disponibilidad** de la máquina y del equipo (OEE).

DEGRADACIÓN FORZADA (FOCO DEL AM)

Es la degradación acelerada causada por descuido, falta de limpieza, lubricación incorrecta u operación inadecuada. *Ejemplo: operar la pistola sin limpiar la boquilla al fin de turno.*