VISIÓN GENERAL DE LOS PASOS 0 A 4

El AM comienza con actividades preliminares y evoluciona a través de cuatro pasos fundamentales para garantizar la confiabilidad de los equipos, reducir fallas y aumentar la eficiencia operacional.

PASO 0

ACTIVIDADES PRELIMINARES

PASO 1

LIMPIEZA INICIAL

PASO 2

ELIMINACIÓN DE LAS FUENTES DE CONTAMINACIÓN Y ÁREAS DE DIFÍCIL ACCESO

PASO 3

ELABORACIÓN DE ESTÁNDARES DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN

PASO 4

ADMINISTRACIÓN AUTÓNOMA Y MANTENIMIENTO DE LA CALIDAD

OBJETIVO FINAL

- Equipos en condiciones ideales
- Operadores protagonistas
- Proceso estable y confiable